

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Tressel, Stephan Kühn (Dresden), Matthias Gastel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/654 –

Fahrzeugrückrufe im Jahr 2017

Vorbemerkung der Fragesteller

Rückrufe von Autos, Lastkraftwagen, Bussen und Motorrädern erfolgen häufig, weil die Verkehrssicherheit nicht in erforderlichem Umfang gewährleistet ist. In der Regel geschehen sicherheitsbedingte Rückrufe freiwillig mit dem Ziel, ein hohes Schutzniveau bezüglich der Sicherheit und Gesundheit von Personen zu gewährleisten.

1. Wie viele Autos wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2017 durch das Kraftfahrt-Bundesamt wegen Mängeln zurückgerufen, aus welchen Gründen wurden die Autos jeweils zurückgerufen, welche Hersteller waren betroffen, und wie viele Fahrzeuge haben bereits an den jeweiligen Rückrufen teilgenommen (bitte nach behördlich überwachten sowie nicht behördlich überwachten Rückrufen, Herstellern sowie Gründen und in tabellarischer Form wie in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 2 der kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 18/7527 gerne auch unter Inanspruchnahme einer Fristverlängerung aufschlüsseln sowie nach Bundesländern getrennt ausweisen)?
2. Wie viele dieser Rückrufe sind nach Einschätzung der Bundesregierung primär auf Gründe der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes zurückzuführen (bitte getrennt nach Gründen angeben)?
3. Wie viele Lastkraftwagen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2017 durch das Kraftfahrt-Bundesamt wegen Mängeln zurückgerufen, aus welchen Gründen wurden die Lastkraftwagen jeweils zurückgerufen, und welche Hersteller waren betroffen (bitte nach behördlich überwachten sowie nicht behördlich überwachten Rückrufen, Herstellern sowie Gründen und in tabellarischer Form wie in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 4 der kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 18/7527 gerne auch unter Inanspruchnahme einer Fristverlängerung aufschlüsseln)?

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 21. Februar 2018 übermittelt.

Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

4. Wie viele dieser Rückrufe sind nach Einschätzung der Bundesregierung primär auf Gründe der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes zurückzuführen (bitte getrennt nach Gründen angeben)?
5. Wie viele Busse wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2017 durch das Kraftfahrt-Bundesamt wegen Mängeln zurückgerufen, aus welchen Gründen wurden die Autos jeweils zurückgerufen, und welche Hersteller waren betroffen (bitte nach behördlich überwachten sowie nicht behördlich überwachten Rückrufen, Herstellern sowie Gründen und in tabellarischer Form wie in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 6 der kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 18/7527 gerne auch unter Inanspruchnahme einer Fristverlängerung aufschlüsseln)?
6. Wie viele dieser Rückrufe sind nach Einschätzung der Bundesregierung primär auf Gründe der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes zurückzuführen (bitte getrennt nach Gründen angeben)?
7. Wie viele Motorräder wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2017 durch das Kraftfahrt-Bundesamt wegen Mängeln zurückgerufen, aus welchen Gründen wurden die Motorräder jeweils zurückgerufen, und welche Hersteller waren betroffen (bitte nach behördlich überwachten sowie nicht behördlich überwachten Rückrufen, Herstellern sowie Gründen und in tabellarischer Form wie in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 8 der kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 18/7527 gerne auch unter Inanspruchnahme einer Fristverlängerung aufschlüsseln)?
8. Wie viele dieser Rückrufe sind nach Einschätzung der Bundesregierung primär auf Gründe der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes zurückzuführen (bitte getrennt nach Gründen angeben)?

Die Fragen 1 bis 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen beantwortet. Es wird auf Anlage 1 verwiesen.*

9. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der in den Fragen 1, 3, 5 und 7 angesprochenen Rückrufe bei den einzelnen Fahrzeugtypen in den Jahren 2011 bis 2017 entwickelt (bitte nach Jahren, Fahrzeugtypen und Herstellern gerne auch unter Inanspruchnahme einer Fristverlängerung aufschlüsseln)?

Hinsichtlich der Entwicklung der Rückrufe bis zum Jahr 2015 wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 18/7527 verwiesen. Die Entwicklung für das Jahr 2016 kann Anlage 2 entnommen werden.*

* Von einer Drucklegung der Anlagen wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/884 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

10. In welchen Fällen wurden im Jahr 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung auf der Grundlage des Produktsicherheitsrechts Bußgelder über Fahrzeughersteller verhängt (bitte nach Einzelfall, Hersteller und Begründung gerne auch unter Inanspruchnahme einer Fristverlängerung aufschlüsseln)?

Es wurden zum Jahresende 2017 zwei Verfahren gegen ein Unternehmen, das sich mit dem Import von US Fahrzeugen befasst, eingeleitet. Da es sich um laufende Verfahren handelt, können weitergehende Informationen nicht genannt werden. Hintergrund ist, dass entgegen § 28 Absatz 4 Satz 2 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) trotz Aufforderung in Rückrufverfahren Auskünfte nicht erteilt wurden. Dieses kann den Bußgeldtatbestand des § 39 Absatz 1 Nummer 13 ProdSG erfüllen.

- a) Um welche Summen handelte es sich (bitte die fünf höchsten Einzelbußgelder unter Angabe des Grundes und des Herstellers sowie die gesamte Summe aller Hersteller voneinander getrennt für das Jahr 2017 angeben)?

Es wurden in den Verfahren bisher die Betroffenen angehört. Bußgeldbescheide wurden noch nicht erlassen.

- b) Auf welchen Rechtsgrundlagen wurden darüber hinaus Bußgelder über Fahrzeughersteller verhängt?

Auch auf anderen Rechtsgrundlagen wurden im Jahre 2017 keine Bußgelder gegen Fahrzeughersteller festgesetzt.

Anlagen 1

Fahrzeugrückrufe KBA 2017

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behörd- lich über- wacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahr- zeuge
DODGE	Problem im Lenkgestänge (H46)	Pkw	1	1		416
SUBARU	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw		1		3574
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		11527
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		92179
DODGE	Fehler im Zündschloss führt zu Motorausfall, Ausfall von elektrischen Komponenten und Airbags.	Pkw	1	1		464
VB AIRSUS- PENSION	Erhöhter Verschleiß an einem Bolzen der Hinterachse kann Kontrollverlust über das Fahrzeug bewirken.	FzTeil	1	1		9
PFAU	Möglicher Defekt im Hydraulikkreis der ABS Steuer- einheit kann zur Verlängerung des Bremsweges führen	Lkw	1	1		53
ALPINA	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		327
HYUNDAI	Ein fehlerhafter Softwarestand kann zu Störungen am Lenkwinkelsensor und somit zum Ausfall der Lenk- kraftunterstützung führen.	Pkw		1		6689
PEUGEOT	Defektes Steuergerät der Sitzheizung kann möglicher- weise zum Fahrzeugbrand führen. Fehler im Gasgene- rator der Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung	Pkw	1	1		729
HONDA	dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die die In- sassen verletzen können.	Pkw	1	1		113359
RENAULT	Scharniere an der Seitenbordwand können brechen	Pkw/Lkw		1		3071
BMW	Metallischer Fremdkörper (Stanzrückstand) im Inneren des Airbagsteuergeräts kann die Auslösung der Air- bags verhindern.	Pkw		1		895
			1			
EVOBUS	Brandmeldeanlage für die Heizung des Toilettentanks fehlt	Kom	1	1		0
VW	Beim Schließen des Panorama-Ausstell-Schiebedaches (PSD) in der Komfortfunktion können erhöhte Ein- klemmkkräfte auftreten. Dies kann zu Quetschverlet- zungen führen.	Pkw	1	1		480
HUS- QVARNA	Motorausfall kann zum Sturz führen.	Krad	1	1		673
NISSAN	Ausfall der Gasdruckfeder kann zum Herunterfallen der Heckklappe führen	Pkw	1	1		2021
OPEL	Überhöhte Stickoxidwerte im Straßenbetrieb	Pkw			1	14708
RENAULT	Überhöhte Stickoxidwerte im Straßenbetrieb	Pkw			1	1018
OPEL	Durch unkorrektes Positionieren des unbenutzten Fle1- Fi1-Trägersystems kann es zu einem Teilausfall der rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen kommen.	Pkw	1	1		54
BMW	ISOFIX-Kindersitz-Befestigungsbügel kann brechen und im Falle eines Unfalls das Verletzungsrisiko erhö- hen.	Pkw	1	1		29258
ALPINA	ISOFIX-Kindersitz-Befestigungsbügel kann brechen und im Falle eines Unfalls das Verletzungsrisiko erhö- hen.	Pkw	1	1		113
HARLEY- DAVIDSON	Fehler im Zündschloss führt durch Vibrationen des Motors zu dessen Ausfall.	Krad	1	1		125
FERRARI	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbag-Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		59

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
NISSAN	Fehlerbehaftete Motorsteuergerätesoftware kann zur Beschädigung des Partikelfilters führen.	Pkw			1	6711
HONDA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbag Auslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		15742
LAND ROVER	Mangelbehaftete Motorabdeckung kann an der Kraftstoffleitung scheuern und zum Austritt von Dieselkraftstoff führen.	Pkw	1	1		1583
TOYOTA	Riss in Schweißnaht des Hybridgasgenerators kann zu ungewollter und unkontrollierter Auslösung des Kopfairbags führen.	Pkw	1	1		11442
TOYOTA	Riss im Aktivkohlebehälter des Kraftstofftanks kann zu Austritt von Kraftstoff und Kraftstoffdämpfen führen.	Pkw		1		31270
PORSCHE	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung des Gurtendbeschlags und des Gurtrollers kann bei einem Unfall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw	1	1		33
DODGE	Mangelbehaftete Platine der Servolenkungs-Steuerung kann zum Ausfall der Lenkunterstützung führen.	Pkw	1	1		2
BENTLEY	Schiebedach kann sich durch unzureichende Verklebung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		7
MARLIN	Fehlender Abstützbügel an der Auflaufeinrichtung kann bei einer Zugtrennung dazu führen, dass keine Notbremsung erfolgt.	Anhänger	1	1		172
HYMER	Die Verklebung der Gaskastenklappe (Sandwichteil) kann sich lösen; in der Folge kann sich die Außenschale ablösen und in den Verkehrsraum fallen.	Wohnwagen	1	1		22
POLARIS	Mangelbehaftetes Hitzeschild an der Abgasanlage kann zum Brand führen	Quad	1	1		64
DODGE	Korrosion innerhalb des Steuergeräts des Insassenschutzsystems (ORC-Modul) kann zu Fehlfunktion der Airbags führen.	Pkw	1	1		7
DODGE	Korrosion innerhalb des Steuergeräts des Insassenschutzsystems (ORC-Modul) kann zu Fehlfunktion der Airbags führen.	Pkw	1	1		2241
KNAUS TABBERT	Mangelhafte Fensterverklebung in der Eingangstür kann dazu führen, dass das Fenster in den Verkehrsraum fällt.	Wohnmobil	1	1		262
HARLEY-DAVIDSON	Fehler in hydraulischer Kupplung kann dazu führen, dass diese nach längerer Standzeit nicht vollständig trennt	Krad	1	1		788
VW	Undichtigkeit an Kraftstoffverteilerleiste kann zu Kraftstoffaustritt und zu Brand führen.	Pkw	1	1		3
HONDA		Krad	1	1		390
MOTORRAD	Eine unsaubere Bearbeitung der Hubzapfenbohrung kann zu Motorschaden führen.					
MERCEDES-BENZ	Die mittlere Lippe des Frontspoilers kann sich während der Fahrt lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		6
MAN ZERO	Mangelbehaftetes Relais der Kraftstofffilter-Heizung kann zum Brand führen.	Lkw	1	1		30
MO-TORCYCLES	Mangelbehafteter Gleichstromwandler kann zum ABS- und Beleuchtungsausfall führen.	Krad	1	1		6
PEUGEOT	Mangelhafte Verklebung des Heckspoilers kann dazu führen, dass sich dieser lösen und in den Verkehrsraum fallen kann.	Pkw	1	1		122
MAZDA	Durch eine Manschette eindringendes Wasser kann die Querlenker beschädigen.	Pkw		1		734

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
MAZDA	Durch eine Manschette eindringendes Wasser kann die Querlenker beschädigen.	Pkw		1		10161
MAZDA	Durch Korrosion beschädigte Heckklappendämpfer können brechen	Pkw		1		127144
MAZDA	Durch Korrosion beschädigte Heckklappendämpfer können brechen	Pkw		1		39447
MAZDA	Durch Korrosion beschädigte Heckklappendämpfer können brechen	Pkw		1		83243
VW	Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern können zum Bersten der Zylinder führen. Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung des Hinterachsträgers kann zu kritischen Fahrsituationen führen.	Pkw	1	1		1414
BMW		Pkw	1	1		34
BMW MOTORRAD	Fehlerhafte Software in der Motorsteuerung kann zum Ausfall des Motors führen. Fehlerbehaftete Koppelstangen des vorderen Stabilisators können zu kritischen Fahrsituationen führen.	Krad		1		1086
PORSCHE		Pkw		1		11
			1			
BMW	Fehler im EPS Steuergerät kann zum Ausfall der Lenk- kraftunterstützung und zum Brand führen.	Pkw	1	1		19
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		39789
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		10069
OPEL	Erhöhte Stickoxidwerte im Straßenbetrieb Mangelhafte Befestigung der Transportbo1 kann zu Brandgefahr durch Abgasanlage führen.	Pkw			1	1787
POLARIS		Krad				17
			1	1		
PIAGGIO	Rissbildung im Chassis	Krad	1	1		71
TOYOTA	Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Auslösung reißen	Pkw	1	1		1092
CITROEN		Pkw	1	1		78
	Fehlerbehaftetes Einlassventil der ABS/ESP Hydraulik- einheit kann zu einer unkontrollierten Bremsung füh- ren.					
PEUGEOT	Fehlerbehaftetes Einlassventil der ABS/ESP Hydraulik- einheit kann zu einer unkontrollierten Bremsung füh- ren.	Pkw	1	1		98
PEUGEOT	Fehlerhafter Verschluss der Motorhaube führt dazu, dass die Haube nicht vollständig verriegelt werden kann.	Pkw	1	1		87
MITSUBISHI	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		6
OPEL	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbag-Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		14
	Fehlerhafter Verschluss der Motorhaube führt dazu, dass die Haube nicht vollständig verriegelt werden kann.					
CITROEN	Fehlerhafter Verschluss der Motorhaube führt dazu, dass die Haube nicht vollständig verriegelt werden kann.	Pkw	1	1		261
PEUGEOT	Fehlerhafte Montage der Reifenventile können zum Druckverlust im Reifen führen. Mangelhaft verlegte vordere Bremsleitung kann brechen. Folglich kann es bei einer Bremsung zum Schiefziehen des Fahrzeugs kommen.	Pkw	1	1		99
MERCEDES- BENZ LKW		Lkw	1	1		70
VW	Unkorrekte Verschraubung der Sicherheitsgurte der Fahrgastsitzbank im Fond führt bei einem Unfall zu er- höhter Verletzungsgefahr.	Pkw/Lkw	1		1	16
VW	Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern kön- nen zum Bersten der Zylinder führen. Nicht der Spezi- fikation entsprechende Schweißnaht an der Hinter- achse kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw		1		6411
FORD		Pkw		1		31
			1			

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
MITSUBISHI	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw/Lkw	1	1		8177
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		16900
NISSAN	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		14095
CITROEN	Fehlerhafte Verriegelung der Motorhaube kann zu einem unbeabsichtigten Öffnen der Haube während der Fahrt führen.	Pkw	1	1		2410
BMW	Aufgrund einer fehlerhaften Programmierung des Airbag-Zentralsensors ist eine Funktion der Insassenschutzeinrichtungen (Airbags, Gurtstraffer und aktive Kopfstützen) nicht in allen Unfallkonstellationen gegeben.	Pkw	1	1		39
OPEL	Nicht korrekt verklebtes Glasdach kann in den Verkehrsraum fallen	Pkw	1	1		15171
JAGUAR	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung der hinteren Querlenker kann sich lösen und zu unsicherem Fahrverhalten führen.	Pkw	1	1		1
OPEL	Fehlerhafte Verschraubung am Panhard-Stab kann zu unsicheren Fahrzuständen führen. Mangelhafte Einfettung der Zahnstangenlenkung kann zum Auslösen der Lenksperre führen.	Pkw/Lkw	1	1		1310
CAN-AM		Quad	1	1		1
BENTLEY	Nicht korrekt angezogene Schrauben des Sitzmechanismus und der Instrumententafel können bei einem Unfall das Verletzungsrisiko erhöhen oder zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen.	Pkw	1	1		70
VW	Nicht korrekt ausgeführte Schweißverbindung an der Sitzlehne kann bei einem Heckaufprall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw		1		1589
TOYOTA	Durch eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem kann Diesel auf die Fahrbahn gelangen. Eisbildung an der Schiebetür kann in der Folge dazu führen, dass die Tür nicht korrekt verriegelt.	Pkw	1	1		62
TOYOTA		Pkw		1		165
DACIA	Unzureichender Halt des Schließmechanismus der seitlichen Schiebetüren im Falle eines Unfalls.	Pkw	1	1		6970
JAGUAR	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		11
SCANIA	Bruch der Lenkschubstange führt zum Unfall	Lkw	1	1		42467
SCANIA	Bruch der Lenkschubstange führt zum Unfall	Lkw	1	1		474
NISSAN	Späne in der ABS-Steuereinheit können während des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.	Pkw	1	1		202
POLARIS	Kraftstoffverlust kann zum Brand führen	Dreirädr.-Kfz.	1	1		25
POLARIS	Kraftstoffverlust kann zum Brand führen	Dreirädr.-Kfz.	1	1		55
CITROEN	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung der vorderen Querlenker kann brechen und zu unsicherem Fahrverhalten führen.	Pkw	1	1		178
NISSAN	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw		1		683
EVOBUS	Halter der Motorraumklappe können brechen. In der Folge kann die Klappe in den Verkehrsraum fallen.	Kom	1	1		263

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
EVOBUS	Unzureichend filiierte elektrische Leitungen können durchscheuern und zum Kabelbrand führen.	Kom	1	1		323
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechend verlegte Leitungen können zum Kurzschluss führen. In der Folge kann der Scheibenwischermotor ausfallen.	Pkw	1	1		35
MERCEDES-BENZ	Anschlussstutzen der Unterdruckleitung am Bremskraftverstärker kann brechen. In der Folge fällt die Bremskraftverstärkung aus.	Pkw		1		103439
MERCEDES-BENZ	Fehlerhafte Verschweißung der Kontakte im Steuergerät kann zum Brand oder Ausfall der Servolenkung führen.	Pkw	1	1		65
MERCEDES-BENZ	Durch eine nicht ordnungsgemäß verschraubte Vorder- und/oder Hinterachse kann es zum Bruch der Achsschrauben kommen. Dies kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw	1	1		22
MERCEDES-BENZ	Kalibrierung der Sitzbelegungserkennung entspricht nicht der Spezifikation. Dies könnte bei leichten Personen zur Deaktivierung des Beifahrerairbags führen.	Pkw		1		340
NISSAN	Der hintere rechte Radkastenschutz kann den Bremschlauch aufscheuern. Dies führt zum Austritt von Bremsflüssigkeit und in der Folge zu verminderter Bremsleistung.	Pkw	1	1		53047
OPEL	Nicht der Spezifikation entsprechende Füllmenge im Zünder führt zu Nichtauslösen der Airbags bei einem Unfall.	Pkw	1	1		2503
MERCEDES-BENZ	Der Motorleitungssatz kann an der Batterieleitung scheuern und zum Kurzschluss führen. In der Folge kann es zum Brand, Elektronik- und/oder Motorausfall sowie zu einer					
LKW	unbeabsichtigten Bewegung des Fahrzeugs kommen.	Lkw	1	1		25829
POLARIS	Bremsflüssigkeitsverlust kann zu verringerter Bremsleistung führen	Dreirädr.-Kfz.	1	1		8
POLARIS	Nicht ordnungsgemäß hergestellte Schwinge kann zu unsicheren Fahrzuständen führen. Risse am Mantelrohr	Dreirädr.-Kfz.	1	1		53
MERCEDES-BENZ LKW	der Lenksäule könnten bei einem Unfall das Verletzungsrisiko für den Fahrer erhöhen.	Pkw/Lkw	1	1		129
BMW	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der Airbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		140
LEXUS	Fehlerbehaftete Software des Bremshalteassistenten kann beim Verlassen des Fahrzeugs dazu führen, dass sich das Fahrzeug ungewollt bewegt.	Pkw		1		2262
DUCATI	Fehlerhafte Befestigung des Seitenständers kann zur Fehlfunktion des Seitenständerschalters führen.	Krad	1	1		3257
NISSAN	Fehlerbehaftetes Steuergerät für Harnstoffdosierung zeigt bei einer Störung den Mangel nicht an.	Lkw			1	4
CAN-AM	Kombiinstrument zeigt Getriebeposition "P" nicht korrekt an, das kann zum Wegrollen des Fahrzeugs führen.	Quad		1		13
KTM	Kurzschluss in der Leitung des ABS-Modulators kann zum Ausfall des Bremssystems führen.	Krad	1	1		5722
SUBARU	Bei erhöhter Belastung der Wischerarme (Schnee, Eis) kann es zu Funkenbildung an den elektrischen Schleifkontakten im Wischermotor kommen, dadurch ist ein Verschmoren des Kunststoffgehäuse möglich.	Pkw		1		3996

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
BMW MOTORRAD	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung am Federbein kann zu unsicheren Fahrverhalten führen.	Krad	1	1		2
PORSCHE	Seitenairbags vorn sind mit einem nicht der Spezifikation entsprechenden Zünder verbaut. Dies führt bei einer Auslösung zur Beeinträchtigung der Schutzwirkung.	Pkw	1	1		8
JEEP	Sitzbefestigungen wurden nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Das Verletzungsrisiko ist bei einem Unfall erhöht.	Pkw	1	1		18
JEEP	Kabel der Frontaufprallsensoren könnten sich bei einem Unfall lösen, bevor das "Aufprallsignal" erfasst werden kann. Somit würden Gurtstraffer und Airbags nicht auslösen. Es besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko.	Pkw	1	1		547
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	37818
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	84102
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	105290
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	5182
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	32966
LAND ROVER	Verschraubung des unteren Quer- bzw. Längslenkers wurde nicht korrekt ausgeführt, dies kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw	1	1		44
VOLVO	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags nicht auslösen.	Pkw	1	1		773
MASERATI	Durch einen Softwarefehler schaltet das Getriebe bei starkem Bremsen selbstständig von D auf N.	Pkw		1		213
NISSAN	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der Airbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		162
MASERATI	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der Airbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		1
RENAULT	Fehlerhaftes Bauteil kann zum Bruch des Bremssattels vorne rechts führen	Pkw	1	1		873
DACIA	Fehlerhaftes Bauteil kann zum Bruch des Bremssattels vorne rechts führen	Pkw	1	1		275
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	3264
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	519
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	1974
LAND ROVER	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die vorderen Gurtstraffer nicht auslösen.	Pkw	1	1		2727
LAND ROVER	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der Beifahrerairbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		202

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
JAGUAR	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die vorderen Gurtstraffer nicht auslösen.	Pkw	1	1		571
POLARIS	Leck in der Kraftstoffleitung kann zum Brand führen	Quad	1	1		80
MASERATI	Wegrollen des Fahrzeugs bei bestimmten Betriebszuständen möglich	Pkw		1		800
INFINITI	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der Beifahrerairbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		11
CITROEN	Fehlerhafter Verschluss der Motorhaube führt dazu, dass die Haube nicht korrekt verriegelt werden kann.	Pkw	1	1		10370
CITROEN	Fehlerhafter Verschluss der Motorhaube führt dazu, dass die Haube nicht korrekt verriegelt werden kann.	Pkw	1	1		5962
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	22545
YAMAHA	Fußbremshebel kann aufgrund einer mangelhaften Schweißnaht zwischen Hebel und Fußauflage brechen.	Krad	1	1		675
OPEL	Fehlerhaft montierter Bremsschlauch kann zu verringerter Bremsleistung führen.	Pkw		1		95
SARIS	Anhängerdeichsel kann brechen	Anhänger	1	1		1303
FORD	Unvorhergesehenes Herunterschalten des Automatikgetriebes führt zu unsicheren Fahrzuständen.	Pkw	1	1		52
TOYOTA	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die Seitenairbags nicht auslösen.	Pkw	1	1		351
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	2382
VW	Fehlerhafte Kalibrierung des Bordnetzsteuergerätes kann zu diversen Fehlern im Lichtsystem führen.	Pkw		1		95125
PORSCHE	Undichte Kraftstoffleitung führt zu Kraftstoffaustritt im Motorraum	Pkw	1	1		598
TESLA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		5
BMW	Fehlerhafte Aufbruchstellen der Instrumententafel im Bereich der Beifahrerairbagabdeckung führt bei Auslösung zu nicht korrekter Entfaltung des Airbags.	Pkw	1		1	7704
HONDA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die Insassen verletzen können.	Pkw	1		1	16795
EGI MOTORS	Mangelhafte Befestigung der Transportbo1 kann zu Brandgefahr durch Abgasanlage führen.	Pkw	1		1	47
BMW	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1		1	101279
HONDA MOTORRAD	Fehler im Gasgenerator des Airbag Moduls führt bei Airbag Auslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die Insassen verletzen können.	Krad	1		1	149
TOYOTA	Karosserieundichtigkeit führt zum Wassereinbruch und zu Fehlfunktionen des Airbagsteuergerätes.	Pkw	1		1	728
FIAT	Nichtkonforme Blattfedern der Hinterradaufhängung können zum Verlust der Fahrstabilität führen.	Pkw	1		1	5
ALFA ROMEO	Fehler in der zweiten Stufe des Airbagtreibsatzes führt im Falle eines Unfalls zu erhöhtem Verletzungsrisiko.	Pkw	1		1	2
MERCEDES-BENZ LKW	Die Druckluftleitung der vorderen Radbremse kann durch das Lüfterrad beschädigt werden und ein Schiefziehen beim Bremsen verursachen.	Lkw	1		1	63

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
MERCEDES-BENZ LKW	Bruch des Kabelschuhs der Masseleitung kann zum Stromausfall (Fahrzeugbeleuchtung) führen.	Lkw	1	1		5843
VW	Radschrauben wurden nicht mit dem korrekten Drehmoment angezogen, dies kann zum Verlust des Rades führen.	Pkw	1	1		503
TRIUMPH	Klemmender Gasdrehgriff kann zu ungewollter Beschleunigung und zum Sturz führen.	Krad	1	1		570
EVOBUS	Tür kann sich während der Fahrt ungewollt öffnen und in den Verkehrsraum fallen. Verschmutzung der Kontaktpule an der Lenksäule kann zum Nichtauslösen des Fahrerairbags führen.	LKW / KOM	1	1		700
JEEP		Pkw	1	1		2746
JEEP	Verschmutzung der Kontaktpule an der Lenksäule kann zum Nichtauslösen des Fahrerairbags führen.	Pkw	1	1		21
JEEP	Verschmutzung der Kontaktpule an der Lenksäule kann zum Nichtauslösen des Fahrerairbags führen.	Pkw	1	1		7
ALFA ROMEO	Nichtkonformität des ABS-Steuergerätes kann zum Fehlbetrieb der ABS-Funktionen führen.	Pkw	1	1		2
FIAT	Unzureichende Crimpverbindung an der Getriebeverkabelung kann zu einem unerwarteten Einrücken der Schaltung auf Position N und damit zum Antriebsverlust führen	Pkw		1		29
	Unzureichende Crimpverbindung an der Getriebeverkabelung kann zu einem unerwarteten Einrücken der Schaltung auf Position N und damit zum Antriebsverlust führen.			1		1632
INDIAN	Kraftstoffleitung kommt möglicherweise mit anderen Komponenten in Kontakt, was ggf. zu einer Kraftstoffleckage führt.	Krad	1	1		831
SUZUKI	Unzureichende Materialstärke kann zum Bruch der Schalthebelwelle führen. Folglich ist kein Gangwechsel möglich.	Pkw		1		4763
BMW	Durch den Bruch der Gelenkscheibe können Bauteile in den Verkehrsraum gelangen und es kann zum Ausfall des Antriebs kommen.	Pkw	1	1		9385
MAZDA	Die Kunststoffverbindung zwischen Tank und Be-/Entlüftungsstutzen kann brechen und folglich Kraftstoff austreten.	Pkw	1	1		509
MERCEDES-BENZ	Nicht korrekte Verschraubung der vorderen oberen Querlenker kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw	1	1		6
MAZDA	Fehler im Gasgenerator von Fahrer- und Beifahrerairbag führt bei Airbagauslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		15339
MERCEDES-BENZ	Wahl der Fahrstufe aufgrund einer möglichen Beschädigung einer Platine nicht mehr möglich.	Pkw		1		7
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	13350
MERCEDES-BENZ	Überlasteter Startstrom-Begrenzer könnte umgebende Bauteile entzünden und einen Brand verursachen.	Pkw		1		10407
MERCEDES-BENZ	Überlasteter Startstrom-Begrenzer könnte umgebende Bauteile entzünden und einen Brand verursachen.	Pkw		1		164792
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der Beifahrer-, Seiten-, Knie- oder Windowairbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		2741

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
MERCEDES-BENZ	Selbstständige Bremsfunktion ist im System nicht aktiviert.	Pkw		1		13
RENAULT	Falsche Druckangaben für die Bereifungen auf dem Informationsschild führt zur fehlerhaften Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit.	Pkw/Lkw		1		592
FORD	Kabel des Gurtstraffers fahrerseitig kann sich bei einem Unfall lösen. Der Fahrer wird dann nicht ausreichend zurückgehalten.	Pkw	1	1		25
BMW	Mangelhafte Verlegung der Tankentlüftungsleitung führt zur Undichtigkeit. Folglich können Kraftstoffdämpfe in den Motorraum gelangen und sich entzünden.	Pkw	1	1		1225
MERCEDES-BENZ LKW	Befestigungsschrauben der Motoraufnahme fehlen oder sind nicht korrekt verschraubt. Im Crashfall könnte dies das Verletzungsrisiko der Insassen erhöhen.	Lkw	1	1		2
MERCEDES-BENZ	Montagefehler beim Steuergerät für die Sitzbelegungs-erkennung könnte zur Deaktivierung des Beifahrerairbags führen.	Pkw	1	1		7773
RENAULT	Risse am Gehäuse der elektrischen Servolenkung könnten bei einem Unfall das Verletzungsrisiko für den Fahrer erhöhen.	Pkw/Lkw	1	1		96
MASERATI	Fehler an der Kraftstoff-Zuführleitung kann zu Austritt von Kraftstoff führen	Pkw		1		293
ALFA ROMEO	Schrauben der Antriebswellen am Differential wurden nicht mit dem korrekten Anzugsmoment festgezogen. Folglich kann es zu einem plötzlichen Verlust des Antriebs kommen.	Pkw		1		34
FIAT	Angaben zu den maximalen Zugkräften der Ladungshaltehaaken im Laderaum sind nicht korrekt. Dies kann zu einer Entsicherung der Ladung führen.	Lkw	1	1		659
YAMAHA	Durch Motorvibrationen kann der Tank undicht werden und Kraftstoff austreten. Zudem kann in das Zündschloss eindringendes Wasser Korrosion an einer Platine hervorrufen, was zum Ausfall der kompletten Elektrik führt. Brand- und Unfallgefahr.	Krad	1	1		1501
SUZUKI MOTORRAD	Durch nicht der Spezifikation entsprechende Schutzfüllen für den Gasseilzug kann Wasser eindringen, bei Kälte einfrieren und den Seilzug blockieren.	Krad		1		1271
TOYOTA	Fahrzeug schaltet bei bestimmtem Betriebszuständen in den Notlauf	Pkw		1		31
PEUGEOT	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die Seitenairbags nicht auslösen.	Pkw	1	1		8
RENAULT	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die Window-Airbags nicht auslösen.	Pkw	1	1		3951
PEUGEOT	Mangelbehafteter Einbau der vorderen Stoßdämpfer kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw/Lkw	1	1		3
MAZDA	Nicht korrekt programmierte Beifahrerairbag-Deaktivierungsschalter führen zum Nichtauslösen des Airbags.	Pkw	1	1		49896
MAN	Schutzeinrichtung der 230 Volt Steckdose am Wechselrichter kann durch falsche Verkabelung unwirksam sein.	LKW / KOM	1	1		53
BETAMOTOR	Gabelbruch, Standrohre der Telegabel können brechen	Krad	1	1		112

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
AUDI	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die Airbageinheiten und die Gurtstraffer nicht auslösen.	Pkw	1	1		2648
PEUGEOT	Nicht der Spezifikation entsprechende Rohrverbindung im Bereich des Einfüllstutzens kann zum Kraftstoffverlust führen.	Pkw/Lkw	1	1		13
PEUGEOT	Undichtigkeit im Kraftstoffsystem der Zusatzheizung kann zum Kraftstoffverlust führen. Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen kleiner Metallpartikel führen, welche die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		4
DODGE		Pkw	1	1		21933
MERCEDES-BENZ	Die Schraubverbindung des Halters des Achsanschlages der Hinterachse ist mit einem zu geringen Drehmoment oder gar nicht angezogen. Folglich kann der Halter auf die					
LKW	Fahrbahn fallen.	Lkw	1	1		127
PEUGEOT	Nicht korrekt verschraubte Elektroanschlüsse können zum Ausfall der Airbags und/oder des Motors führen.	Pkw/Lkw	1	1		8
DUCATI	Leckage am Tank führt zu Kraftstoffverlust	Krad	1	1		109
PEUGEOT	Karosserieundichtigkeit führt zum Wassereinbruch und zu Fehlfunktionen des Airbagsteuergerätes.	Pkw	1	1		386
CITROEN	Karosserieundichtigkeit führt zum Wassereinbruch und zu Fehlfunktionen des Airbagsteuergerätes.	Pkw	1	1		536
KTM	Undichtigkeiten am Kraftstoffschlauch aufgrund von Fertigungsabweichungen können zum Kraftstoffaustritt und zum Brand führen.	Krad	1	1		387
NISSAN	Durch nicht korrekt montierte Turbolader-Ölleitung kann es zur Leckage kommen	Pkw/Lkw		1		27
CITROEN	Nicht der Spezifikation entsprechende Rohrverbindung im Bereich des Einfüllstutzens kann zum Kraftstoffverlust führen.	Pkw/Lkw		1		19
CITROEN	Nicht korrekt verschraubte Elektroanschlüsse können zum Ausfall der Airbags und/oder des Motors führen.	Pkw	1	1		7
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	27982
PEUGEOT	Falsch angezogene Radbolzen können sich lösen und zum Verlust des Rades führen.	Pkw	1	1		19
CITROEN	Falsch angezogene Radbolzen können sich lösen und zum Verlust des Rades führen.	Pkw	1	1		19
OPEL	Scharniere der Ladebordwand können brechen	Pkw/Lkw		1		2369
EVOBUS	Innenschwenktür hat nach einer Türkraftlosschaltung beim Türlauf keinen Einklemmschutz über Druckwellenschalter.	Kom		1		6074
MAZDA	Unzureichende Materialeigenschaften können zum Ausfall der Sitzhöhenverstellung führen.	Pkw	1	1		72597
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	37
TOYOTA	Chemische Zersetzung des Treibmittels im Fahrerairbag-Gasgenerator kann bei Airbagauslösung zum Bersten des Gasgenerators führen.	Pkw	1	1		21193
TOYOTA	Chemische Zersetzung des Treibmittels im Fahrerairbag-Gasgenerator kann bei Airbagauslösung zum Bersten des Gasgenerators führen.	Pkw	1	1		21389
OPEL	Materialfehler des Zahnsegments des Handbremshebels kann zum Versagen der Feststellbremse führen.	Pkw		1		1419

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
FORD	Der Verriegelungsmechanismus der Rücksitzlehne kann aufgrund eines Defekts eines Bauteils versagen.	Pkw	1	1		10062
PEUGEOT	Nicht der Spezifikation entsprechend ausgerichtete Scharniere der Türen und fehlerhaft montierte Sicherungsklammern können dazu führen, dass die Türen schwergängig sind und bei einem Öffnungs- oder Schließvorgang aus dem Scharnier rutschen.	Pkw	1	1		22
CITROEN	Fehlerhaftes Anzugsdrehmoment zwischen Lenkung und Vorderachse führt zu Lenkungsspiel.	Pkw	1	1		37
VW	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags und Gurtstraffer nicht auslösen.	Pkw/Lkw	1	1		1143
ALPINA	Durch den Bruch der Gelenkscheibe können Bauteile in den Verkehrsraum gelangen und es kann zum Ausfall des Antriebs kommen.	Pkw	1	1		20
PORSCHE	Fehlerhaft eingeklebte Windschutzscheibe kann sich im Falle eines Unfalls aus dem Rahmen lösen.	Pkw	1	1		91
PORSCHE	Fehlerhafte Zündeinheit kann dazu führen, dass der Beifahrerairbag bei einem Unfall nicht wie vorgesehen ausgelöst wird.	Pkw	1	1		16
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	0
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	3040
SKODA	Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung des Zündmittels der Gurtstraffer können zum Nichtauslösen der Gurtstraffer an den Beifahrersitzen führen.	Pkw	1	1		5
SKODA	Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung des Zündmittels der Gurtstraffer können zum Nichtauslösen der Gurtstraffer an den Beifahrersitzen führen.	Pkw	1	1		53
AUDI	Blockierte Kühlmittelpumpe kann überhitzen	Pkw	1	1		10181
ALKO	Fehlerhafte Schweißnaht kann zum Anriss des Längsholms führen.	FzTeil/Wohnmobil /Wohnwagen	1	1		78
FIAT	Fehlerhaft gefertigte Nockenwelle kann in der Verbindung zum Nockenwellenrad brechen. Folglich kann ein Verlust der Antriebskraft auftreten.	Lkw		1		52
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	2527
GOK	Gasaußensteckdose für Campingzwecke kann Undichtigkeit aufweisen.	FzTeil/Wohnmobil /Wohnwagen		1	1	1274
GOK	Gasaußensteckdose für Campingzwecke kann Undichtigkeit aufweisen.	FzTeil/Wohnmobil /Wohnwagen		1	1	129
GOK	Gasaußensteckdose für Campingzwecke kann Undichtigkeit aufweisen.	FzTeil/Wohnmobil /Wohnwagen		1	1	222
STARCO	Defekt durch Montage kann zum Druckverlust führen	Reifen	1	1		3376
MERCEDES-BENZ	Betätigungskräfte zur Türentriegelung nach einem Unfall erhöht, folglich wäre ein Öffnen der Türen von innen nicht möglich.	Pkw	1	1		93

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
VOLVO	Schrauben des Vorhang-Airbags sind nicht korrekt angezogen. Folglich ist das Verletzungsrisiko bei einem Unfall erhöht.	Pkw	1	1		2518
INFINITI	Nicht korrekt programmierte Airbagkontrolleinheit kann im Falle eines Unfalls die Rückhaltesysteme nicht wie vorgesehen auslösen. Somit ist das Verletzungsrisiko erhöht.	Pkw	1	1		7
CITROEN	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der rechte Seitenairbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		13
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	15027
MERCEDES-BENZ	Fehlerhafte Steuergeräte-Codierungen könnten unterschiedliche, nicht vorgesehene Reaktionen im Fahrzeug hervorrufen (z. B. Auslösung des falschen Airbags).	Pkw	1	1		113
EOBUS JEEP	Compact Allround Drive System (CADS)-Tür öffnet sich selbstständig Durch beim Einbau beschädigtes Kraftstoffverteilerrohr kann Kraftstoff austreten und zum Brand führen.	Kom Pkw	1 1	1 1		131 4
AUDI	In Folge von Korrosion kann es zu einem Bersten des Druckbehälters des Kopfairbags kommen. Sich dabei lösende Gehäuse Teile können die Insassen im Fond verletzen.	Pkw		1		51679
AUDI	Aufgrund von thermomechanischer Überlastung kann es zum Ausfall des ABS/ESP Steuergerätes kommen. In der Folge kann das ESP in fahrdynamischen Grenzsituationen (unangepasste Fahrweise, schnelle Ausweichmanöver) ggf. einen Kontrollverlust/Unfall nicht vermeiden.	Pkw	1	1		48817
JAGUAR	Falsche Antriebswelle kann zur Ölleckage und im Extremfall zum Antriebsverlust führen.	Pkw	1	1		5
NISSAN MERCEDES-BENZ LKW	Fahrzeugbreite ist in der Konformitätserklärung (COC) falsch angegeben Advanced Emergency Braking System (AEBS) führt zur Fehlauslösung.	Lkw Lkw		1 1		107 10969
TOYOTA	Mangelhaft angebaute Stoßfänger.	Pkw		1		28
PIAGGIO	Beschädigung der hinteren Bremsleitung durch Kontakt mit der Auspuffanlage.	Krad	1	1		91
VOLVO VOLVO	Fehlendes Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende Produktaufkleber auf der B-Säule und/oder die Fahrzeugdokumente enthalten fehlerhafte Angaben.	Pkw Pkw		1 1		256 152
POLARIS	Durch Verunreinigungen während des Herstellungsprozesses im Hauptbremszylinder kann eine Dichtung im vorderen Bremskreis anschwellen. Dadurch kann ein Fahrzeugbrand entstehen.	Quad	1	1		17
POLARIS	Unverbrannter Kraftstoff im Abgassystem kann zum Brand führen	Quad	1	1		30
FIAT	Nicht der Spezifikation entsprechende Befestigungsbügel der vorderen Sicherheitsgurte führen bei einem Unfall zur Erhöhung der Verletzungsschwere.	Lkw		1		2
FIAT	Fehler in der zweiten Stufe des Airbagtreibsatzes führt im Falle eines Unfalls zu erhöhtem Verletzungsrisiko.	Pkw	1	1		8
NISSAN	Nicht der Spezifikation entsprechender Servolenkungs-Hochdruckschlauch kann brechen. Folglich tritt Servolenkungsflüssigkeit aus, was zum Ausfall der Lenkunterstützung und ggf. zum Brand führt.	Pkw		1		66

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
RENAULT	1. Mangelhafte Verbindung kann zum Ablösen der äußeren Haut der Motorhaube führen. 2. Heckspoiler kann sich von der Heckscheibe lösen.	Pkw	1	1		49459
PEUGEOT	Mangelhafte Verklebung des Heckspoilers kann dazu führen, dass sich dieser lösen und in den Verkehrsraum fallen kann.	Pkw	1	1		1
YAMAHA	Unterer Lenkerhalter löst sich	Krad		1		10468
RENAULT	Mangelnder Anpressdruck an der Kupplungsscheibe kann bei starker Beschleunigung zur Überhitzung und zum Umschalten in ein Notlaufprogramm führen.	Pkw		1		1405
PÖSSL	Stahlseil der Gurtpeitsche am Sitz hinten rechts kann durch Abknicken beschädigt werden und reißen.	Pkw	1	1		63
AUDI	Durch eine fehlerhafte Verdrumpfung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers lösen und in den Fahrzeuginnenraum eintreten.	Pkw	1	1		62
WESTFALIA	Die Gurtbeschläge an der hinteren Sitzbank verfügen nicht über die geforderte Zugfestigkeit. Dies führt zu einem erhöhten Verletzungsrisiko bei einem Unfall.	Wohnmobil	1	1		237
RENAULT	Fehlfunktion der Kinderschutzsicherung	Pkw	1	1		6413
PEUGEOT	Karosserieundichtigkeit führt zum Wassereinbruch und zu Fehlfunktionen des Airbagsteuergerätes.	Pkw/Lkw	1	1		89
LAND ROVER	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der Airbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		97
MERCEDES-BENZ LKW	Fehlende Lenkradverschraubung kann zur Trennung des Lenkrades von der Lenksäule führen.	Lkw	1	1		8
MERCEDES-BENZ	Das System Active Brake Assist (ABA) und Adaptive Cruise Control (ACC+) stehen aufgrund eines internen Defekts des Radarsensors nicht mehr zur Verfügung. Dies kann die					
LKW	Unfallgefahr erhöhen.	Lkw		1		535
FORD	Beheizte Waschdüsen können durch Korrosion überhitzen und zum Brand führen.	Pkw		1		5789
MERCEDES-BENZ	Durch den Bruch einzelner Stahlritzen der Gurtpeitsche kann folglich die Rückhaltefunktion nicht mehr ausreichend gewährleistet sein. Dies kann die Verletzungsgefahr bei einem					
LKW	Unfall erhöhen.	Lkw	1	1		644
SUZUKI MOTORRAD	Aufgrund einer fehlerhaften Programmierung des On-Board-Diagnose-Systems (OBD) im Motorsteuergerät (ECM) könnte eine vorliegende Störung nicht erkannt werden.	Krad		1		1451
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die vorderen Gurtstraffer nicht auslösen.	Pkw	1	1		12
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die vorderen Gurtstraffer nicht auslösen.	Pkw	1	1		2890
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die vorderen Gurtstraffer nicht auslösen.	Pkw	1	1		774
MERCEDES-BENZ	Kontaktfehler im Elektromotor für die Lenkung kann zu einem Ausfall der elektrischen Lenkkraftunterstützung führen.	Pkw		1		15

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behörd- lich über- wacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahr- zeuge
MERCEDES- BENZ	Nicht korrekte Verschraubung der Lenkungskupplung kann durch übermäßigen Verschleiß zum Lenkungsausfall führen.	Pkw	1	1		5187
MERCEDES- BENZ LKW	Nicht korrekt verlegte Batterieleitung könnte zum Kurzschluss und folglich zum Brand führen.	Lkw	1	1		20
MERCEDES- BENZ	Nicht korrekte Verschraubung der Lenkungskupplung kann zum Lenkausfall führen	Pkw	1	1		63
MERCEDES- BENZ	Nicht korrekte Verschraubung der Lenkungskupplung kann zum Lenkausfall führen	Pkw	1	1		1
MERCEDES- BENZ	Undichte Steckverbin- dung der elektrischen Servolenkung kann durch Feuch- tigkeitsseintrag zum Ausfall der Servolenkung führen.	Pkw		1		12231
BMW	Formschlauch mit falschem Druckträger für die Motor- ölkühler-Leitung kann undicht werden. Folglich kann Öl auf die Fahrbahn gelangen und /oder die Bremsen benetzen.	Pkw	1	1	1	99
BMW MO- TORRAD	Nicht korrekt verschraubte Lenkerklemmung kann zum Verdrehen des Lenkers führen	Krad	1	1		150
BMW MO- TORRAD	Nicht korrekte Verschraubung des vorderen Bremssattels, folglich kann sich der Bremssattel am Vorderrad lösen.	Krad	1	1		150
MERCEDES- BENZ LKW	Nichtkonforme Blattfedern der Hinterradaufhängung können zum Verlust der Fahrstabilität führen.	Pkw/Lkw	1	1		241
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Ab- gasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	2213
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Ab- gasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	894
DODGE	Mangelbehaftete Waschwasserpumpe kann das Karos- seriesteuergerät beschädigen, folglich kann der Schei- benwischer ausfallen	Pkw		1		0
MITSUBISHI FUSO	Lösen der Kraftstoff-Rücklaufleitungen kann zum Kraftstoffaustritt führen, folglich kann es zum Brand kommen.	Lkw	1	1		4212
MERCEDES- BENZ LKW	Nicht der Spezifikation entsprechende Aktualisierung des Steuergerätes kann u. a. zu Fehlfunktionen des Air- bag-Steuergerätes führen.	Pkw/Lkw	1	1		15
KIA	Defekt am Stecker des Antriebes der Servolenkung kann zum Ausfall der Lenkkraftunterstützung führen.	Pkw		1		51
POLARIS MAZDA	Mangelbehaftetes Hitzeschild an der Abgasanlage kann zum Brand führen	Quad	1	1		201
	Nicht der Spezifikation entsprechende Verbindung zwischen Tank und Kraftstof- feinfüllstutzen kann zum Austritt von Kraftstoff füh- ren.	Pkw	1	1		1636
POLARIS	Mangelhafte Befestigung der Transportbo1 kann zu Brandgefahr durch Abgasanlage führen.	Krad	1	1		66
LAND RO- VER	Fehlfunktion des Beifahrergurtschlosses kann bei ei- nem Unfall zu einer erhöhten Verletzungsgefahr füh- ren.	Pkw	1	1		14
PEUGEOT	Mangelbehaftetes Starterrelais kann zum Brand führen	Pkw	1	1		692
CITROEN	Mangelbehaftetes Starterrelais kann zum Brand führen	Pkw	1	1		200
OPEL	Schraubverbindungen der dritten Sitzreihe und der Gurte der zweiten und dritten Sitzreihe entsprechen nicht der Spezifikation. Folglich könnte sich bei einem Unfall das Verletzungsrisiko erhöhen.	Pkw	1	1		133
DUCATI	Verbindung zwischen Stoßdämpfer und Hinterrad- schwinge kann brechen	Krad	1	1		254
JEEP	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsver- hältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass die Kopfairbags nicht auslösen.	Pkw	1	1		7

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behörd- lich über- wacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahr- zeuge
SUBARU	Ein defektes Relais kann zu einer Fehlfunktion und zur Überhitzung der Sekundärluftpumpe führen. Folglich kann ein Schmorbrand entstehen.	Pkw		1		2716
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	10202
RENAULT	Entriegeln des Schalthebels "P" ohne Betätigung des Bremspedals möglich. Folglich kann ein unbeabsichtigtes Wegrollen des Fahrzeugs nicht ausgeschlossen werden.	Pkw	1	1		76
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	718
MERCEDES- BENZ LKW	Nicht geeignetes Beschichtungsverfahren kann zu einer Materialschädigung der Vorderachse führen, folglich kann es zum Achsbruch kommen.	Lkw	1	1		10
HYMER	Heckbeleuchtung kann flackern oder ausfallen	Wohnwagen	1	1		406
MERCEDES- BENZ LKW	Durch fehlerhaft gefertigte Lenkspindeln kann es zum Durchrutschen zwischen Lenksäule und Lenkspindel kommen, dies führt zu einem unsicheren Fahrverhalten.	Lkw	1	1		2404
MERCEDES- BENZ	Softwarefehler des elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) kann unter bestimmten Umständen zur Aufrechterhaltung eines geringen temporären Restdrucks in der Bremsanlage führen	Pkw		1		5092
SCANIA	Lose Verbindung zwischen Kreuzgelenk und oberer Lenksäule kann zum Verlust der Lenkfähigkeit führen.	Lkw	1	1		548
FIAT PRO- FESSIONAL	Fehlendes System zur Überwachung des Reifendrucks (TPMS) muss nachgerüstet werden.	Pkw/Lkw		1		33
MAN	Obere Heckklappe kann während der Fahrt in den Verkehrsraum fallen	Kom	1	1		16
FIAT	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags nicht auslösen.	Pkw	1	1		48
FIAT	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags nicht auslösen.	Lkw	1	1		2
MERCEDES- BENZ	Das Oberteil des Tali-Dachzeichens kann sich aufgrund einer mangelhaften Verklebung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		2530
LAND RO- VER	Leck in der Kraftstoffleitung kann zum Austritt von Kraftstoff führen	Pkw	1	1		80
JAGUAR	Leck in der Kraftstoffleitung kann zum Austritt von Kraftstoff führen	Pkw	1	1		137
OPEL	Wassereinbruch im Heckklappensteuermodul kann zum Kurzschluss und Brand führen.	Pkw	1	1		3015
MASERATI	Fehlerhafter Schlauch zum Ladeluftkühler kann reißen und zu Leistungsverlust führen.	Pkw		1		329
FIAT	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags nicht auslösen.	Pkw	1	1		0
JEEP DODGE	Fehlerhafte Steckverbindung am Kurbelwellensensor kann zum Motorschaden führen. Fehlerhafte Sensoren können das Auslösen der Seitenairbags und der Gurtstraffungssysteme im Falle eines Überschlages blockieren.	Pkw Pkw	 1	1 1		198 462
TOYOTA	Fehlerhafte Verschraubung des Differentials mit der Hinterachse kann zum Ölaustritt und zur Blockade des Antriebs führen.	Pkw	1	1		2

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
EVOBUS	Durch eine ungünstige Kabelverlegung kann es zu einem Durchscheuern der Kabelisolierung und damit zu einem Kurzschluss kommen.	Kom	1	1		5407
LANCIA	Die vordere Gelenkwelle kann sich aufgrund mangelhafter Verschraubung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		2
CHRYSLER	Die vordere Gelenkwelle kann sich aufgrund mangelhafter Verschraubung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		11
LAND ROVER	Fehlerhaft montierter Sicherungsring zwischen Kraftstoffördereinheit und Tank kann zu Kraftstoffverlust führen.	Pkw	1	1		25
ABARTH	Eindringendes Wasser führt zu mangelhafter Schmierung im Lenkgetriebe	Pkw	1	1		13
FORD	Fehler im Gasgenerator des Fahrersairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw/Lkw		1		11590
DACIA	Fehlende Frontspoilerlippe führt möglicherweise zu verschlechterter Aerodynamik.	Pkw			1	2016
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Beifahrersairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen kleiner Metallpartikel führen, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		132
FIAT	Eindringendes Wasser führt zu mangelhafter Schmierung und möglicher Blockade im Lenkgetriebe.	Pkw	1	1		0
HYUNDAI	Fehlerhafte Steckerverbindung kann zum Ausfall der Lenkkraftunterstützung führen.	Pkw		1		1
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Beifahrersairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen kleiner Metallpartikel führen, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		381
HYUNDAI	Undichtigkeit der Kraftstoffleitung im Motorraum kann zu Brandentstehung führen.	Pkw/Lkw	1	1		1151
LANCIA CAPRON	Nichtkonformität des Gaspedals kann zu Fehlfunktionen führen	Pkw Wohnmobil		1 1		0 56
	Fehlerhafte Verlegung des Anschlusskabels der Außensteckdose kann zu einer Scheuerstelle an der Außenisolierung des Kabels durch das Scheibenwischergestänge führen.		1			
PEUGEOT	Fehlerhafte Verschraubung an den Querlenkern der Vorderachse kann zum Bruch der Schrauben und in der Folge zu einem unsicheren Fahrverhalten des Fahrzeugs führen.	Pkw	1	1		393
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	0
NISSAN	Steuergerät der Scheinwerferleuchtweiterregelung ist nicht korrekt konfiguriert und führt zu Fehleinstellungen der Scheinwerfer.	Pkw		1		24
MERCEDES-BENZ	Falsche Unterbodenverkleidung erfüllt die Fußgängerschutzanforderungen nicht.	Pkw	1	1		2
MERCEDES-BENZ	Ölzulaufleitung des Abgasturboladers kann eine Undichtigkeit aufweisen. Das dadurch austretende Öl kann in Kontakt mit heißen Bauteilen gelangen und zu einem Brand führen.	Pkw		1		139

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
HARLEY-DAVIDSON	Fehlerhafter Einbau einer Schelle am Ölkühlsystem kann zum Lösen einer Ölleitung und zu einem plötzlichen Motorölverlust führen. Durch eine falsche Konfiguration des Lenkungssteuergeräts werden die Emissionswerte	Krad	1	1		215
NISSAN	nicht eingehalten.	Pkw			1	8
JAGUAR	Ausfall der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger ohne Ausfallanzeige	Pkw	1	1		228
DACIA	Die Betätigung der Einsignal-Hupe kann zur Auslösung des Airbags führen Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht	Pkw	1	1		3193
SKODA	eingehalten. Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht	Pkw	1		1	66611
SKODA	eingehalten. Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht	Pkw	1		1	93847
SKODA	eingehalten.	Pkw	1		1	6005
MITSUBISHI	Mangelhafte Software kann zum Ausfall des Motors führen Durch eine fehlerhafte Vercrimpung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers lösen und in den Fahrzeuginnenraum	Pkw		1		1042
FIAT	eintreten.	Pkw	1	1		1516
TOYOTA	Fehlender Aufpralldämpfer in der vorderen Stoßstange Aufgrund von thermomechanischer Überlastung kann es zum Ausfall des ABS/ESP Steuergerätes kommen. In der Folge kann das ESP in fahrdynamischen Grenzsituationen (unangepasste Fahrweise, schnelle Ausweichmanöver) ggf. einen Kontrollverlust/Unfall	Pkw	1	1		1250
VW	nicht vermeiden. Es wurden Reifenfülldruckschilder mit zu niedrigen Angaben zu den erforderlichen	Pkw/Lkw	1	1		262645
VW	Reifenfülldrücken verbaut. Versagen der Schraubverbindung der Blattfedern an der Hinterachse kann zur Unfallgefahr	Pkw	1	1		22
SEICO	führen Durch eine fehlerhafte Vercrimpung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers der dritten Sitzreihe lösen und in den	Lkw		1		33
VOLVO	Fahrzeuginnenraum eintreten.	Pkw		1		255
PEUGEOT-MOTOCYCLES	Rahmenbruch Neustart des LED-Scheinwerfers während der Fahrt kann zu erheblichen	Krad	1	1		5435

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behörd- lich über- wacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahr- zeuge
KTM	Sichtbeeinträchtigungen führen. Innenschwenktür hat nach einer Türkraftlosschaltung beim Türlauf keinen Einklemmschutz.	Krad	1	1		1095
MAN	über Druckwellenschalter. Durch eine fehlerhafte Vercrimpung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers lösen und in den Fahrzeuginnenraum eintreten.	Kom	1	1		60
SKODA	Getriebesoftwareupdate zur Vermeidung von Fehlfunktionen	Pkw	1	1		2957
ASTON MARTIN	Getriebeölverlust durch fehlerbehafteten Anschluss	Pkw		1		123
ASTON MARTIN	Getriebeölverlust durch fehlerbehafteten Anschluss	Pkw		1		25
ASTON MARTIN	Lösen der oberen Verschlussstopfen der Gabelstandrohre unter hoher Belastung kann zum Versagen der Gabel führen.	Pkw		1		78
BMW MOTORRAD	Aufgrund fehlender Schraubensicherung kann der Antriebs-Vierkant an der zweiflügeligen pneumatischen Innenschwenktür brechen. Dadurch lässt sich die Tür nach einem Öffnungsvorgang ggf. nicht mehr schließen.	Krad	1	1		26497
EVOBUS	Eine nicht der Spezifikation entsprechende Hochdruckleitung der Klimaanlage kann bei einem Unfall brechen. Dadurch können brennbare und giftige Gase entweichen.	Kom		1		466
SEAT	Die elektrischen Leitungen des Generators können am Motorblock scheuern. Dadurch kann die Isolation beschädigt werden und es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses und in der Folge eines Brandes.	Pkw	1	1		1382
EVOBUS	Ggf. unzureichend befestigter Halter des Klimaanlagenkompressors kann brechen. Dadurch kann sich der Klimaanlagenkompressor vom Fahrzeug lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Kom	1	1		378
TOYOTA	Ggf. unzureichend befestigter Halter des Klimaanlagenkompressors kann brechen. Dadurch kann sich der Klimaanlagenkompressor vom Fahrzeug lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		461
CITROEN	Ggf. unzureichend befestigter Halter des Klimaanlagenkompressors kann brechen. Dadurch kann sich der Klimaanlagenkompressor vom Fahrzeug lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		160
PEUGEOT	Fehler in Parkbremse führt dazu, dass das Getriebe nicht in Parkstellung P verriegelt werden kann.	Pkw	1	1		116
RENAULT	Aufgrund von thermomechanischer Überlastung kann es zum Ausfall des ABS/ESP Steuergerätes kommen. In der Folge kann das ESP in fahrdynamischen Grenzsituationen (unangepasste Fahrweise, schnelle Ausweichmanöver) ggf. einen Kontrollverlust/Unfall nicht vermeiden.	Pkw		1		583
SKODA	Aufgrund einer fehlerhaften Software leuchten die Bremslichter bei der Nutzung der Notbremsfunktion der elektromechanischen Parkbremse (EPB) nicht auf.	Pkw	1	1		33811
AUDI	Fehlende Kabelbrücke am Türsteuergerät kann dazu führen, dass der Einklemmschutz deaktiviert ist.	Pkw	1	1		16583
EVOBUS		Kom	1	1		3720

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw			1	870
HONDA	Durch eine Undichtigkeit des Batteriesensors kann eindringende Feuchtigkeit einen Kurzschluss auslösen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw	1	1		10
JAGUAR	Durch eine fehlerhafte Verkabelung des RCM (Restraints Control Modul) lösen die Vorhang Airbags im Falle einer Kollision ggf. nicht aus.	Pkw	1	1		2335
JAGUAR	Durch einen Fehler des Airbag-Steuergeräts lösen Airbags bei einem Frontaufprall bei falschen Schwellwerten aus. Damit ist ein Schutz der Insassen nicht immer gegeben.	Pkw	1	1		266
SEAT	Durch eine fehlerhafte Verdringung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers lösen und in den Fahrzeuginnenraum eintreten.	Pkw	1	1		80
BUERSTNER	Das über dem Fahrer- und Beifahrersitz angebrachte Hubbett kann aufgrund der sich lösenden Verriegelung während der Fahrt herabfallen.	Wohnmobil	1	1		411
SEAT	Aufgrund von thermomechanischer Überlastung kann es zum Ausfall des ABS/ESP Steuergeräts kommen. In der Folge kann das ESP in fahrdynamischen Grenzsituationen (unangepasste Fahrweise, schnelle Ausweichmanöver) ggf. einen Kontrollverlust/Unfall nicht vermeiden.	Pkw/Lkw	1	1		16672
DODGE	Fehlerhafte Sensoren können das Auslösen der Seitenairbags und der Gurtstraffungssysteme im Falle eines Überschlags blockieren.	Pkw	1	1		800
BENTLEY	Mangelhafte Halteklammer kann zum Lösen des Hydraulikschlauches der Servolenkung führen. Es besteht die Gefahr, dass die Lenkkraftunterstützung ausfällt, dass das Öl auf die Fahrbahn gelangt und dass sich das Öl an heißen Motorenteilen entzündet.	Pkw	1	1		1
MERCEDES-BENZ	Mangelhaft verlegte Bordnetzleitung kann zum Kurzschluss und zum Brand führen.	Pkw	1	1		69
SMART	Eine sich lösende Sicherungsschraube kann zum Ausfall der Handbremse führen.	Pkw		1		36803
MERCEDES-BENZ LKW	Tank kann sich lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Lkw	1	1	1	14
TRIUMPH	Ausfall der Warnblinkanlage.	Krad		1		61
MERCEDES-BENZ LKW	Lose Schraube am Riegelbolzen des Getriebes kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Lkw	1	1		9076
MERCEDES-BENZ LKW	Fehlende Schweißpunkte am hinteren Querträger können bei einem Unfall die Verletzungsgefahr der Insassen erhöhen.	Lkw	1	1		2
MASERATI	Unkorrekte Verlegung der Fahrersitzverkabelung kann zum Kurzschluss führen. Durch eine fehlerhafte Verdringung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers lösen und in den Fahrzeuginnenraum eintreten.	Pkw	1	1		3150
LANCIA		Pkw	1	1		3
ALFA ROMEO	Durch eine fehlerhafte Verdringung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers lösen und in den Fahrzeuginnenraum eintreten.	Pkw	1	1		50
RENAULT	Nichtauslösung oder seitenverkehrte Auslösung der Airbags	Pkw	1	1		5
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw/Lkw		1		0

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
TOYOTA	Fehlerhaftes Starterrelais führt ggf. zum Überhitzen des Anlassers und zu unbeabsichtigten Fahrzeugbewegungen.	Pkw/Lkw	1	1		24
PIAGGIO	Nicht korrekt angezogene Verschraubung des Schwingarms kann sich lösen oder brechen. Dies kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Krad	1	1		434
PIAGGIO	Unzureichende Verschraubung der vorderen Brems Scheibe kann zum Blockieren des Vorderrades und zu einem Unfall führen.	Krad	1	1		1429
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbag Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		41
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbag Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		41
LANCIA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen kleiner Metallpartikel führen, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		575
TOYOTA	Durch einen Riss im fehlerhaft produzierten Kraftstofftank kann Kraftstoff austreten, es besteht Brandgefahr.	Pkw	1	1		4322
BMW	Fehlerhafte Steckverbindung am Doppelkupplungsgetriebe kann zum Verlust des Kraftschlusses führen. Getriebe schaltet auf 'N'.	Pkw	1	1		2
TOYOTA	Falscher Gasgenerator führt zu unkontrollierter Entfaltung des Fahrerairbags.	Pkw	1	1		925
MERCEDES-BENZ LKW	Möglicher Bruch der Achsbrücke der Hinterachse.	Lkw	1	1		42
POLARIS	Kraftstoffaustritt aus der Tankentlüftungsleitung kann zum Brand führen	Quad	1	1		529
FIAT	Durch eine fehlerhafte Verdrümpfung des Mikro-Gasgenerators können sich Teile des pyrotechnischen Systems des Gurtstraffers lösen und in den Fahrzeuginnenraum eintreten.	Pkw	1	1		0
BMW	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung	Pkw	1	1		20
MERCEDES-BENZ LKW	Nicht der Spezifikation entsprechende Hydraulikschläuche können platzen, in der Folge kann das Hydrauliköl in den Verkehrsraum gelangen	Lkw	1	1		12
TOYOTA	Mangelhaft verlegter Kabelstrang hinter der Lenksäule kann beschädigt werden, folglich können der Motor oder elektrische Systeme ausfallen.	Pkw		1		1966
BMW	Nicht richtig verschraubte Sitzmechanik beider Vordersitze kann bei einem Unfall das Verletzungsrisiko erhöhen.	Pkw	1	1		18
BMW MOTORRAD	Die Verschraubung des rechten Festlagerzapfens der Hinterradschwinge kann sich lösen. Folglich kann es zu unsicheren Fahrzuständen kommen.	Krad	1	1		7029
SEAT	Nicht mit dem korrekten Anzugsdrehmoment befestigte Schraube an der Lenkung kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw	1	1		42
MERCEDES-BENZ	Im Differenzdruckschlauch zwischen Partikelfilter und Drucksensor könnte aufgrund fehlender thermischer Dämmung ein Riss entstehen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw		1		31
MERCEDES-BENZ	Befestigungsschrauben des Auspuffkrümmers im Zylinderkopf könnten sich lösen. Folglich kann ungereinigtes Abgas austreten. Es besteht Brandgefahr.	Pkw		1	1	68
MERCEDES-BENZ LKW	Verdrümpfung des Bremsschlauches kann sich lösen. Folglich könnte die Bremswirkung teilweise ausfallen.	Lkw	1	1		5

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
NISSAN	Fehlerhaft eingebaute Rückhalte-Rastklinke am Zündschalterstecker kann zum Lösen des Steckers führen. Folglich kann es zum Abschalten des Motors kommen.	Pkw		1		168
LANCIA	ISOFI1-Kindersitzbefestigung hinten rechts kann sich aufgrund einer nicht konformen Schweißung im Falle eines Unfalls lösen und das Verletzungsrisiko für die Insassen erhöhen.	Pkw	1	1		0
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der rechte Gurtstraffer im Fond nicht auslöst.	Pkw	1	1		39
FIAT PROFESSIONAL	Fahrzeuge wurden mit falscher Bereifung ausgeliefert.	Pkw/Lkw		1		38
FORD	Ein Dämmelement in der linken und rechten B-Säule kann bei einem Unfall durch die Aktivierung des Gurtstraffers entzündet werden und in der Folge einen Fahrzeugbrand auslösen.	Pkw	1	1		35253
FORD	Fehler im Gasgenerator kann dazu führen, dass Seiten- und/oder Knie-Airbag bei einem Unfall nicht korrekt auslösen. Folglich ist das Verletzungsrisiko erhöht.	Pkw	1	1		1842
SMART	Bruch des linken Vorderachsschenkels durch Lunker im Material. Es besteht Unfallgefahr.	Pkw	1	1		6023
RENAULT	Die Betriebsanleitung wird geändert, weil dem Fahrzeugführer mit der alten Betriebsanleitung die Sperrung der hinteren inneren Türöffner suggeriert wurde und ein vermeintlich verhinderter Ausstieg, z. B. von Kindern, nicht gewährleistet war.	Pkw		1		10258
POLARIS	Ein unzureichend kalibriertes Steuergerät reduziert bei Mängeln am Gaszug nicht die Drehzahl oder Geschwindigkeit des Fahrzeugs.	Quad	1	1		101
JEEP	Fehlerhaft programmiertes Karosseriesteuergerät kann dazu führen, dass sich der Motor über den elektronischen Start-Stop Anlasser nicht abstellen lässt.	Pkw		1		0
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbag-Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw		1		0
JEEP	Bruch in der Verkabelung der elektrischen Parkbremse kann das Haltevermögen beeinträchtigen.	Pkw		1		0
MERCEDES-BENZ LKW	Masseschluss der Batterie-Plusleitung. Es besteht Brandgefahr.	Lkw	1	1		53
MERCEDES-BENZ LKW	Fehlerhafte Parametrierung der Fahrzeug-Schwerpunkt-lage beeinträchtigt ESP-Funktion.	Lkw	1	1		43
MAN	Radausschnittsblenden können sich lösen und in den Verkehrsraum fallen	Kom	1	1		17
SCANIA	Nicht der Spezifikation entsprechender Batterie-Hauptschalter führt zur Unterbrechung der Spannungsversorgung.	LKW / KOM	1	1		31
SUBARU	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		2480
SUBARU	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		3474
SUBARU	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		2830

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
JEEP	Fehler im Insassenschutz-Steuergerät kann dazu führen, dass Airbags und Gurtstraffer nicht ordnungsgemäß funktionieren.	Pkw	1	1		5671
CITROEN	Fehlerhafter Verriegelungsmechanismus kann zu einem unbeabsichtigten Öffnen der Motorhaube während der Fahrt führen.	Pkw		1		8095
DODGE	Fehler im Insassenschutz-Steuergerät kann dazu führen, dass Airbags und Gurtstraffer nicht ordnungsgemäß funktionieren.	Pkw/Lkw	1	1		4
CHRYSLER	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen kleiner Metallpartikel führen, die die Insassen verletzen können.	Pkw		1		28
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen kleiner Metallpartikel führen, die die Insassen verletzen können.	Pkw/Lkw	1	1		3
MERCEDES-BENZ LKW	Möglicher Bruch der Achsbrücke der Hinterachse	Lkw	1	1		41819
DODGE	Nicht der Spezifikation entsprechende Getriebesoftware kann zum Wegrollen des Fahrzeugs in der P-Position führen.	Pkw		1		1
DODGE	Nicht korrekt verlegte Lenkradverkabelung kann aufscheuern und zum Kurzschluss führen. Folglich kann der Fahrerairbag unkontrolliert auslösen.	Pkw	1	1		97
HYUNDAI	Motorhaube kann sich während der Fahrt öffnen	Pkw	1	1		12657
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechende Abdeckung des Fahrerairbags kann im Falle eines Unfalls die Entfaltung des Airbags beeinträchtigen. Folglich steigt das Verletzungsrisiko.	Pkw	1	1		26
MERCEDES-BENZ	Ausfall der elektrischen Lenkunterstützung.	Pkw		1		1
DODGE	Kurzschluss im Lenkradkabelstrang führt zur unbeabsichtigten Auslösung des Fahrerairbags.	Pkw	1	1		106
JEEP	Softwarefehler führt zum unbeabsichtigten Aufleuchten von Kontrollleuchten im Kombiinstrument.	Pkw		1		0
CITROEN	Kurzschluss im Starterkabelstrang kann dazu führen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr starten lässt und / oder der Starter überhitzt. Zudem kann sich das Fahrzeug ungewollt bewegen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw	1	1		51
PEUGEOT	Kurzschluss im Starterkabelstrang kann dazu führen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr starten lässt und / oder der Starter überhitzt. Zudem kann sich das Fahrzeug ungewollt bewegen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw	1	1		1440
MITSUBISHI	Fehler im Gasgenerator des Fahrer- und/oder Beifahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen kleiner Metallpartikel führen, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		13976
CITROEN	Kurzschluss Starterkabelstrang durch Kontakt mit EGR-Venti	Pkw/Lkw	1	1		202
PEUGEOT	Kurzschluss Starterkabelstrang durch Kontakt mit EGR-Ventil	Pkw/Lkw	1	1		178
MERCEDES-BENZ LKW	Durch nicht ordnungsgemäß verschweißte Pins im Lenkungssteuergerät kann eine dauerhafte elektrische Verbindung nicht gewährleistet werden.	Pkw/Lkw		1		6
MERCEDES-BENZ LKW	Nicht der Spezifikation entsprechende Bremsleitung kann zu verringerter Bremsleistung führen.	Pkw/Lkw	1	1		107
DACIA	Die Betätigung der Zweisignal-Hupe kann zur Auslösung des Airbags führen.	Pkw	1	1		410

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
EVOBUS	Durch unsachgemäßes Stecken der Sicherungen kann es zu einer thermischen Überlastung kommen. Folglich können die Sicherungen versagen.	Kom	1	1		1633
FIAT	Nicht korrekt verlegte Lenkradverkabelung kann aufscheuern und zum Kurzschluss führen. Folglich kann der Fahrerairbag unkontrolliert auslösen.	Pkw	1	1		11674
FORD	Nicht ordnungsgemäß befestigter Schaltseilzug berührt hintere Gelenkwelle. Das kann zur Durchtrennung der Gelenkwelle und zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw	1	1		833
PIAGGIO	Nicht der Spezifikation entsprechender Feststellbremshebel kann zum Unfall führen.	Lkw	1	1		1805
MERCEDES-BENZ LKW	Der LKW kann trotz eingelegter Feststellbremse auf abschüssigem Gelände wegrutschen.	Lkw	1	1		90
MERCEDES-BENZ	Nicht ausreichende Erdung der Lenksäule in Verbindung mit einer Beschädigung der Leiterbahnen in der Wickelfederkassette kann zum Auslösen des Fahrerairbags führen.	Pkw	1	1		102712
AUDI	Kontaktkorrosion an Steckverbindungen des Zusatzheizers kann zum Schmorbrand führen.	Pkw		1		27351
MERCEDES-BENZ LKW	Nicht ausreichende Erdung der Lenksäule in Verbindung mit einer Beschädigung der Leiterbahnen in der Wickelfederkassette kann zum Auslösen des Fahrerairbags führen.	Pkw/Lkw	1	1		17930
SUZUKI MOTORRAD	Mangelbehaftete Kickstartmutter und / oder unsachgemäße Montage der Zündkontakte können zum Ausfall des Motors führen.	Krad		1		1416
TOYOTA	Einbau von nicht der Spezifikation entsprechendem Fahrer- und/oder Beifahrerairbag. Folglich besteht bei einem Unfall ein erhöhtes Verletzungsrisiko.	Pkw	1	1		1
NISSAN	Fahrtrichtungsanzeiger am Seitenspiegel funktioniert möglicherweise nicht wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist.	Pkw		1		41
FIAT	Nicht der Spezifikation entsprechende Rohrleitung für die Abgasrückführung kann brechen und einen Kurzschluss in Kontakt mit der Lichtmaschine herbeiführen.	Lkw	1	1		9777
FIAT	Nicht der Spezifikation entsprechende Rohrleitung für die Abgasrückführung kann brechen und einen Kurzschluss in Kontakt mit der Lichtmaschine herbeiführen.	Lkw	1	1		10278
MERCEDES-BENZ	Schrauben zur Befestigung der Sicherheitsgurte an der B- und C-Säule auf der linken Seite des Fahrzeugs könnten nicht korrekt verschraubt sein. Im Crashfall könnte dies das					
LKW	Verletzungsrisiko der Insassen erhöhen.	Pkw/Lkw		1		7
OPEL	Bruch der Halterung des Dieselfilters kann zum Bruch von Kraftstoffleitungen führen. Der austretende Kraftstoff kann zu einer Verkehrsgefährdung einspuriger Fahrzeuge führen.	Pkw/Lkw		1	1	640
VW	Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern	Pkw	1	1		15
LANCIA	Fehlfunktion des ORC-Steuergerätes (Insassen Rückhalte Modul) kann bei einem Unfall zur nicht korrekten Auslösung des Airbags und des Gurtstraffers führen. Es besteht erhöhte Verletzungsgefahr.	Pkw	1	1		295
EVOBUS	Verformung des Kraftstofftanks kann zum unbeabsichtigten Öffnen der Tankklappe führen.	Kom		1		85

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
DODGE	Durch den möglichen Ausfall der Bremskontrollleuchte im Kombiinstrument werden auftretende Mängel an der Bremsanlage nicht angezeigt.	Pkw/Lkw	1	1		7
JEEP	Im Benutzerhandbuch ist die Starthilfeprozedur falsch erklärt. Folglich könnte es zum Vertauschen der Polarität kommen.	Pkw		1		0
NISSAN	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw/Lkw		1		11500
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der linke Gurtstraffer im Fond nicht auslöst.	Pkw	1	1		1577
YAMAHA	Befestigungsmutter der Riemenscheibe kann sich lösen. Dies kann zum Motorausfall führen.	Krad		1		724
MITSUBISHI	Korrosion innerhalb des Scheibenwischermotors kann zum Funktionsausfall führen.	Pkw	1	1		38602
RENAULT	Bruch der Halterung des Dieselfilters kann zum Bruch von Kraftstoffleitungen führen. Der austretende Kraftstoff kann zu einer Verkehrsgefährdung einspuriger Fahrzeuge führen.	Pkw/Lkw	1	1		1042
AUDI	Abweichung der Werkstoffhärte bei der Herstellung der hinteren Radträger kann zum Lösen von Schraubverbindungen führen, folglich kann es zum Verlust der Radführung kommen	Pkw	1	1		90
TRIUMPH	Nicht korrekt verlegtes Kabel am Spannungsregler kann zum Kurzschluss und somit zum Ausfall der Stromversorgung führen.	Krad		1		686
MERCEDES-BENZ	Ausfall der elektrischen Lenkunterstützung.	Pkw		1		80
NISSAN	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		1
VW	Nicht korrekt gehärtete Radlagergehäuse der Hinterachse können reißen. Dies kann zum Verlust der Fahrstabilität führen.	Pkw	1	1		1044
SEAT	Nicht korrekt gehärtete Radlagergehäuse der Hinterachse können reißen. Dies kann zum Verlust der Fahrstabilität führen.	Pkw	1	1		58
MERCEDES-BENZ LKW	Nicht der Spezifikation entsprechende Parabelfeder kann brechen und in der Folge kann ein 2-3 kg schweres Bruchstück auf die Fahrbahn fallen.	Lkw	1	1		4520
MERCEDES-BENZ LKW	Fehler innerhalb des Sicherheitsgurtgehäuses kann dazu führen, dass der Gurt nicht wie vorgesehen blockiert.	Lkw	1	1		5
INFINITI	Durch eine fehlerhafte Software im Motorsteuergerät werden bestimmte Störungen des Automatikgetriebes nicht durch eine Meldung an den Fahrer (Motorcheckleuchte MIL) angezeigt.	Pkw			1	112
MERCEDES-BENZ	Eine Fehlfunktion in der Software des Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) kann dazu führen, dass die Kommunikation zwischen DISTRONIC PLUS und ESP im Fahrbetrieb mit aktivierter DISTRONIC PLUS ausfällt. Damit würde das eingestellte Antriebsmoment des Motors unabhängig vom Fahrerwunsch beibehalten werden. In der Folge könnte sich der Bremsweg verlängern und somit das Unfallrisiko erhöhen.	Pkw	1	1		3905

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	Behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
CITROEN	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw/Lkw	1	1		1033
PEUGEOT	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können.	Pkw/Lkw	1	1		818
RENAULT	Fehler im Herstellungsprozess führt zur Schwächung des vorderen linken Achsträgers. Es besteht Unfallgefahr.	Pkw	1	1		6732
EVOBUS	Rollstuhlrampe sackt bei Belastung ab	Kom		1		33
EVOBUS	Wassereintritt in Hauptschalttafel führt zu Kabelbrand	Kom		1		686
FORD	Türen können sich während der Fahrt öffnen	Pkw	1	1		497
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass der linke und rechte Gurtstraffer im Fond nicht auslösen.	Pkw		1		4444
SKODA	Nicht der Spezifikation entsprechende Radlagergehäuse führen zum Verlust der Radführung und möglicherweise zum Unfall.	Pkw	1	1		123
SUZUKI MOTORRAD	Motor geht beim Abbremsen aus.	Krad		1		2126
VW	Fehlerhaft montierte Schlauchschelle kann zu Beschädigung des Hydraulikschlauchs der Servolenkung führen. Austretendes Hydrauliköl kann auf die Bremse, den Motor und die Fahrbahn gelangen. Die Lenkunterstützung kann ausfallen.	Lkw		1		3744
MERCEDES-BENZ	Nicht ausreichende Erdung der Lenksäule in Verbindung mit einer Beschädigung der Leiterbahnen in der Wickelfederkassette kann zum Auslösen des Fahrerairbags führen.	Pkw	1	1		124459
MERCEDES-BENZ	Unterbrechung der Stromversorgung im Crashfall durch pyrotechnische Sicherung verhindert das automatische Entriegeln der Türen sowie weitere Sicherheitsfunktionen.	Pkw	1	1		164
MERCEDES-BENZ	Fehlerhafte Codierung des Steuergeräts zur Sitzbelegungserkennung kann zu fehlerhafter Aktivierung und Deaktivierung des Beifahrerairbags führen.	Pkw		1		26
MASERATI	Defekt am Vorwiderstand der Niederdruck-Kraftstoffpumpe kann zu Leistungsverlust oder Motorstillstand führen.	Pkw		1		34
MERCEDES-BENZ	Durch eine fehlerhafte Verklebung kann sich die Windschutzscheibe lösen.	Pkw	1	1		23
VW	Undichtigkeit an Kraftstoffschläuchen kann zum Unfall führen	Pkw/Lkw	1	1		5250
PEUGEOT	Kraftstoffleitung kann durch Kontakt mit einer Aerodynamik-Verkleidung beschädigt werden. Dies kann zu einer Undichtigkeit führen.	Pkw		1		5108
MERCEDES-BENZ	Durch eine fehlerhafte Fremdstartsteckdose könnte es beim Anschließen eines weiteren					
LKW	Fahrzeugs zu einem Kurzschluss kommen.	Lkw	1	1		34
SKODA	Die im Fahrzeug beiliegende Abschleppöse kann aufgrund eines Fertigungsfehlers brechen.	Pkw	1	1		299

Anlage 2

Fahrzeugrückrufe KBA 2016

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
HONDA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		3
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		0
MITSUBISHI	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		13098
JAGUAR	Verschiedene Fehler bei der Montage des Front Ends können zu Ausfall der Lenkkraftunterstützung, Antriebsausfall und Fahrzeugbrand führen.	Pkw	1	1		56
MINI	Sitzlehne verriegelt unvollständig und kann bei einem Heckaufprall versagen. Defekte Sperre des Rückwärtsganges führt zu einem Fehler beim Schalten zwischen dem ersten Gang und dem Rückwärtsgang.	Pkw	1	1		173
PEUGEOT		Pkw	1	1		37
PEUGEOT	Bruch der Kolbenstange des vorderen Stoßdämpfers führt zu unkontrollierbarem Fahrverhalten.	Pkw	1	1		13
CITROEN	Defekte Sperre des Rückwärtsganges führt zu einem Fehler beim Schalten zwischen dem ersten Gang und dem Rückwärtsgang.	Pkw	1	1		4
CITROEN	Bruch der Kolbenstange des vorderen Stoßdämpfers führt zu unkontrollierbarem Fahrverhalten.	Pkw	1	1		47
EOBUS	Wartungsklappe hinten links kann sich ungewollt öffnen und dann in den Verkehrsraum ragen.	Kom	1	1		24
HONDA MOTORRAD	Unzureichendes Anzugsdrehmoment der Federbeinverschraubung kann zum Lösen der Verschraubung und zu verschlechtertem Fahrverhalten führen.	Krad	1	1		3
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		157722
HONDA	Fehler im Beifahrerairbag führt bei einer Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		85142
HONDA	Fehler im Fahrerairbag führt bei einer Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung. Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		40875
TOYOTA		Pkw	1	1		152644
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		72395
TOYOTA	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		11002
PORSCHE	Leitungssatz für den Kühlerlüfter kann aufscheuern. In der Folge kann - auch nach dem Abstellen des Fahrzeuges - ein Brand entstehen.	Pkw	1	1		2
CITROEN	Mangelhafte Verschraubung der Dreieckslenker führt zu unkontrollierbarem Fahrverhalten.	Pkw	1	1		1159
PEUGEOT	Mangelhafte Verschraubung der Dreieckslenker führt zu unkontrollierbarem Fahrverhalten.	Pkw	1	1		1413
DETHLEFFS	Fehler im Steuergerät der Abwasserrohr- und Abwassertankheizung kann zu Schmorschäden führen.	Wohnmobil		1		1259
BUERSTNER	Fehler im Steuergerät der Abwasserrohr- und Abwassertankheizung kann zu Schmorschäden führen.	Wohnmobil		1		2322
VW	Verschraubung des Bremssattelträgers mit dem Radlagergehäuse kann sich lösen. Fehlerhafte Verklebung des Glasdaches kann dazu führen, dass sich das Glasdach trennt und in den Verkehrsraum fällt.	Pkw	1	1		13
LAND ROVER		Pkw	1	1		49

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
VW	Fehlerhafte Verschweißung des Lehnrahmen der Vordersitze kann brechen. Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		2
NISSAN		Pkw	1	1		65678
HONDA	Fehler im Fahrerairbag führt bei einer Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		10232
HONDA	Fertigungsprozessbedingter Mangel am Magnetschalter des Startermotors kann zur Unterbrechung der Stromzufuhr führen, in der Folge kann sich der Motor abstellen					
MOTORRAD	und der Magnetschalter Feuer fangen.	Krad	1	1		1115
HARLEY-DAVIDSON	Durch einen mangelbehafteten Befestigungsbolzen kann die Packtasche in den Verkehrsraum fallen.	Krad	1	1		931
VOLVO	Die Kopf-/Schulterairbags in der dritten Sitzreihe entfalten sich nicht korrekt. Mangelhafte Abdichtung am Kraftstoffpumpeneinlass könnte zur Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr führen.	Pkw	1	1		105
HARLEY-DAVIDSON		Krad	1	1		54
VW	Seitenairbag kann beim Auslösen Metallspäne mitreißen	Pkw	1	1		535
MITSUBISHI	Nicht der Spezifikation entsprechender Wechselrichter kann bewirken, dass das Fahrzeug in den Notlauf schaltet oder nicht startet.	Pkw		1		50
OPEL	Materialermüdung der Gurtpeitsche kann bei einem Verkehrsunfall zu deren Bruch führen.	Pkw	1	1		156861
PIAGGIO	Möglicher Defekt im Hydraulikkreis der ABS Steuereinheit kann zur Verlängerung des Bremsweges führen.	Lkw	1	1		506
MITSUBISHI	Spannungsschwankungen können zur Fehlfunktion der Fahrzeugbeleuchtung und/oder der Scheibenwischer führen.	Pkw	1	1		7231
KAWASAKI	Durchscheuern eines Zündschlosskabels an der Tankunterseite kann zum Kurzschluss und zum Motorausfall führen.	Krad	1	1		62
CITROEN	Durch Überspannung können die Beleuchtung und die Scheibenwischer ausfallen. Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		381
BMW		Pkw	1	1		283411
TOYOTA	Überhitzung der Kraftstofffilterheizung kann zur Leckage und Motorausfall führen. Steckverbindung der Kraftstofffilterheizung kann überhitzen und zur Leckage führen.	Pkw	1	1		974
PEUGEOT		Pkw	1	1		3236
MAZDA	Brandgefahr durch einen nicht der Spezifikation entsprechenden Zündanlassschalter.	Pkw		1		75173
TOYOTA	Verschleiß und nicht korrekte Dosierung eines Schmiermittels kann zum Ausfall und zum Schmelzen des Fensterheberhauptschalters führen.	Pkw		1		118327
CITROEN	Steckverbindung der Kraftstofffilterheizung kann überhitzen und zur Leckage führen.	Pkw	1	1		2198
DODGE	Fehlerhafte Wärmebehandlung der Lagerzapfen der Achswelle hinten links kann zu deren Bruch führen.	Pkw	1	1		24
MAN	Ölaustritt infolge eines Motorschadens kann zu Fahrzeugbrand führen.	LKW / KOM		1		4181
MAN	Ölaustritt infolge eines Motorschadens kann zu Fahrzeugbrand führen.	LKW / KOM		1		240
MERCEDES-BENZ	Mangelbehaftetes SRS-Steuergerät kann u.a. zur Fehlauslösung von Airbags führen.	Pkw	1	1		91212
AUDI	Seitenairbag kann beim Auslösen Metallspäne mitreißen	Pkw	1	1		150
PEUGEOT	Durch Überspannung können die Beleuchtung und die Scheibenwischer ausfallen.	Pkw	1	1		256
TESLA	Nicht korrekt verankerte Gurtstraffer an den beiden vorderen Sicherheitsgurten.	Pkw	1	1		2767
DODGE	Mangelhafte Kopfairbags können die Verletzungsschwere der hinteren Insassen bei einem Unfall erhöhen.	Pkw		1		1

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
HYUNDAI	Ein fehlerhafter Softwarestand kann zu Störungen am Lenkwinkelsensor und somit zum Ausfall der Lenkkraftunterstützung führen.	Pkw		1		12553
DODGE	Fehler im Zündschloss führt zu Motorausfall, Ausfall von elektrischen Komponenten und Airbags.	Pkw	1	1		69
BMW	Durch eine mangelhafte Antriebselektronik kann ein erhöhtes Rekuperations- Moment entstehen, welches zu kritischen Fahrsituationen führen kann.	Pkw	1	1		9
OPEL	Eine mangelhafte Vakuumpumpe führt zum Verlust der Bremskraftunterstützung und der Motorleistung.	Pkw/Lkw		1		93
LAND ROVER	Mangelhafte Nabenbefestigung kann zur Blockade des jeweiligen Rades führen.	Pkw	1	1		36
LAND ROVER MIT-SUBISHI FUSO	Funktionsstörung der Ölpumpe kann zu einem Motorschaden führen Mangelhafter Kipper kann vom Fahrzeugrahmen abknicken und Personen gefährden.	Pkw Lkw	 1	1 1		1547 22
MERCEDES-BENZ LKW	Mangelhafte Befestigung der Sitzkissen der Rücksitzbank kann bei einem Unfall zu eingeschränkter Wirksamkeit der Sicherheitsgurte führen.	Pkw/Lkw	1	1		827
DODGE	Fehlerhafte Wärmebehandlung der Lagerzapfen der Achswelle hinten links kann zu deren Bruch führen.	Pkw	1	1		3
DODGE	Fehlerhafte Wärmebehandlung der Lagerzapfen der Achswelle hinten links kann zu deren Bruch führen.	Pkw	1	1		16
VW	Durch Metallspäne verunreinigtes Airbagsteuergerät kann unkontrollierte Airbagauslösungen hervorrufen.	Pkw	1	1		5
HONDA MOTOR-RAD	Bruch der Kardanwelle kann evtl. zur Hinterradblockade führen.	Krad	1	1		5146
MERCEDES-BENZ	Fehlerhaftes Onboard Hochvolt-Batterieladegerät verwehrt einen elternen Ladevorgang und kann auch zur Aktivierung der Parksperrenfunktion während der Fahrt führen.	Pkw	1	1		10
FERRARI	Nichtkonforme Kraftstoff Niederdruckleitung kann Rauchaustritt und Fahrzeugbrand verursachen.	Pkw	1	1		8
LAND ROVER	Falsche Verlegung des Motorkabelbaums kann zur Beschädigung der Kabel und damit zu einem Motorausfall führen.	Pkw		1		666
OPEL	Mangel an Sicherung im Heizungs- und Lüftungssystem kann zum Fahrzeugbrand führen.	Pkw	1	1		57
MERCEDES-BENZ	Softwarefehler kann zu einer Deaktivierung der elektrischen Lenkkraftunterstützung führen	Pkw		1		509
VOLVO	Aufgrund eines unzureichenden Kraftstoffrücklaufs vom Motor kann Kraftstoffmangel auftreten, obwohl der Kraftstofftank noch gefüllt ist.	Pkw		1		9734
OPEL	Durch den Bruch der Antriebswelle wird ein Vortrieb unmöglich	Pkw		1		131
DACIA	Spurstangenbruch führt zu Lenkungsausfall	Pkw	1	1		2922
KTM	Fehler im Fertigungsprozess kann zum Brechen einzelner Speichen im Vorderrad führen.	Krad	1	1		1
FIAT JEEP	Fehler im Zündschloss führt zum Ausfall verschiedener elektrischer Systeme. Druckleitung der Klimaanlage kann durch nicht korrekte Verlegung mit dem Abgaskrümmer in Kontakt kommen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw/Lkw Pkw	1	1 1		20052 0
NISSAN	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		49159
INDIAN SKODA	Fehler im Hauptbremszylinder kann zum Ausfall des hinteren Bremskreises führen. Fehlerhafte Arretierung einer Steckerverbindung führt zum Ausfall einzelner elektrischer Systeme.	Krad Pkw	 1	1 1		110 4796

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
MASERATI	Mangelhaft galvanisierte Kraftstoffleitung kann korrodieren. Dies kann zu Kraftstoffaustritt führen.	Pkw	1	1		5
SUZUKI MOTOR-RAD	Fehlerhaft gehärtete Tassenstößel können zu großem Ventilspiel und Motorausfall führen	Krad		1		5967
SUZUKI MOTOR-RAD	Fehlerhafte Tankentlüftung kann zu einem Riss im Tank führen.	Krad	1	1		1297
JEEP	Verkabelung der Schminkspiegelleuchte ist fehlerhaft und kann einen Brand verursachen.	Pkw		1		4615
SUZUKI MOTOR-RAD	Korrosion im Zündschlossverbindungsstecker kann zum Ausfall der Elektrik, fehlerhafte Verlegung des Kabelbaumes im Tankbereich kann zum Motorausfall und fehlerhafte Positionierung des Batteriemassekabels kann zum Ausfall des Starters führen.	Krad	1	1		2036
SUZUKI	Materialfehler im Leuchtmittel des Hauptscheinwerfers kann zu dessen Ausfall und in der Folge durch einen Kurzschluss zum Motorausfall und zum Totalausfall der					
MOTOR-RAD	Beleuchtung führen.	Krad	1	1		507
HONDA MOTOR-RAD	Motorausfall infolge eines Bruchs im Kabelbaum des Schräglagesensors kann zum Sturz führen.	Krad	1	1		2270
SCANIA	Fehler im Federspeicher Bremszylinder kann zu plötzlichem Druckverlust und somit zu einer Vollbremsung führen.	Kom	1	1		50
HONDA MOTOR-RAD	Wasser kann in Steckverbindung zwischen Haupt- und Motorkabelbaum eindringen und zu verändertem Abgasverhalten und Motorausfall führen.	Krad	1	1	1	258
PEUGEOT	Fehler im Zündschloss führt zum Ausfall verschiedener elektrischer Systeme.	Pkw	1	1		1087
CITROEN LAND ROVER	Fehler im Zündschloss führt zum Ausfall verschiedener elektrischer Systeme. Fehlerhafte Verklebung des Glasdaches kann dazu führen, dass sich das Glasdach trennt und in den Verkehrsraum fällt.	Pkw Pkw	1 1	1 1		1414 6
PEUGEOT	Defektes Steuergerät der Sitzheizung kann möglicherweise zu Fahrzeugbrand führen.	Pkw	1	1		17325
OPEL	Fehlerhafte Verschraubung des Motorhaubenschlosses kann zum Öffnen der Motorhaube während der Fahrt führen.	Pkw	1	1		878
MERCEDES-BENZ	Undichtigkeit der Kraftstoffleitung der Standheizung im Bereich der Kraftstoffpumpe kann zu Austritt von Kraftstoff und zu einem Brand führen.	Pkw	1	1		3277
RENAULT POLARIS	Falsches Anzugmoment der Radbolzen kann zum Verlust der Räder führen. Fehlerhaft montierte Ölleitung am Turbolader kann zu Ölverlust und ggf. zu einem Fahrzeugbrand führen.	Pkw Quad	1 1	1 1		112 29
FIAT	Falsche Angaben in der Bedienungsanleitung können zu falschem Anlegen von Sicherheitsgurten sowie falschem Motorölstand führen.	Pkw		1		3556
LANCIA	Falsche Angaben in der Bedienungsanleitung können zu falschem Anlegen von Sicherheitsgurten sowie falschem Motorölstand führen.	Pkw		1		0
PIAGGIO	Fehler im Tankgeber kann zu Kraftstoffaustritt führen	Krad	1	1		82
NISSAN DACIA	Ausfall einer Zündspule kann zu Motorausfall führen Fahrwerksfeder der Hinterachse kann sich beim Überfahren von Hindernissen vom Fahrwerk lösen.	Pkw Pkw/Lkw		1 1		1017 3457
FIAT	Fehlerhafte Wärmebehandlung der Verzahnung des Feststellbremshebels kann zum Lösen der Feststellbremse führen.	Pkw	1	1		10
CHEVROLET	Fehlerhafte Kraftstoffpumpenabdichtung kann zu Kraftstoffaustritt und Fahrzeugbrand nach Fahrzeugüberschlag führen.	Pkw	1	1		16

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
WEST-FALIA	Falsche Einbaulage der Standheizung kann zu Abgaseintritt in den Fahrgastinnenraum führen.	Wohnmobil	1	1		1
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbag Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		4
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbag-Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		513
SCANIA	Fehlerhafte Schrauben am Einstiegsgriff und an der Halterung des Sicherheitsgurtes können zum Ausfall dieser Bauteile führen.	Lkw	1	1		205
CHRYSLER	Fehlerhafte Verschraubung des Motorhaubenschlosses kann zum Öffnen der Haube führen.	Pkw		1		0
JEEP	Elektrostatische Entladung in das Karosseriesteuergerät (BCM) kann zu dessen Ausfall und zum Ausfall der Scheibenwischer führen.	Pkw		1		1780
PEUGEOT	Fehler in der Mechanik der Türschlösser kann dazu führen, dass Türen sich nicht schließen lassen oder ungewollt öffnen.	Pkw	1	1		1377
CITROEN	Fehler in der Mechanik der Türschlösser kann dazu führen, dass Türen sich nicht schließen lassen oder ungewollt öffnen.	Pkw	1	1		863
TOYOTA	In das Drosselklappengehäuse eindringende Feuchtigkeit kann über Stecker und Verkabelung zum Motorsteuergerät gelangen und zu Motorruckeln, Leistungsverlust und Motorausfall führen.	Pkw	1	1		3112
YAMAHA	Steuerkette kann bei heißem Motor eine Öldüse abreißen, diese kann sich zwischen Kette und Antriebsrad verklemmen.	Krad	1	1		2151
PEUGEOT	Nicht der Spezifikation entsprechendes Material der Lenkstange kann zum Bruch führen, in der Folge kann ein Lenkausfall auftreten.	Pkw	1	1		1
VW	In der Reserveradmulde kann sich Wasser sammeln. Dies kann zum Kurzschluss der Hochvoltbatterie und zum Fahrzeugbrand führen.	Pkw	1	1		450
SUZUKI MOTOR-RAD	Fehlerhafte Regler-/Gleichrichtereinheit kann überhitzen und ausfallen. Folglich kann eine mangelhafte Batterieladung zum Motorausfall führen.	Krad	1	1		29992
RENAULT	Verschraubung der Sitzlehne kann aufgrund fehlerhafter Wärmebehandlung brechen.	Pkw	1	1		1795
YAMAHA	Auf Grund einer mangelhaften Verbindung der hinteren Bremsleitung kann die Hinterradbremse ausfallen.	Krad		1		1
PEUGEOT	Fehlerhaftes Überschlagventil im Kraftstofftank kann zum Kraftstoffaustritt nach Fahrzeugüberschlag führen.	Pkw	1	1		258
HONDA	Fehler im Gasgenerator der Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		78
NISSAN	Mangelhafte Befestigung des Kraftstofffilters kann bei einem Unfall zu Dieselmotorausfall führen.	Pkw/Lkw		1	1	1107
RENAULT	Fehlerhafte Verschraubung des Motorhaubenschlosses kann zum Öffnen der Motorhaube während der Fahrt führen.	Pkw/Lkw	1	1		7200
MERCEDES-BENZ	An Fahrzeugen mit 2-Wege-Umbau kann durch intensiven Schieneneinsatz eine Schädigung der Bereifung eintreten, in der Folge kann dies zu Reifenplatzern bei					
LKW	Straßenfahrten führen.	Lkw	1	1		37
MERCEDES-BENZ LKW	Abgase der Warmluftzusatzheizung können in den Fahrzeuginnenraum gelangen.	Pkw/Lkw	1	1		537
MERCEDES-BENZ LKW	Mangelhafte Sitzkonsole und Sicherheitsgurtverankerungen können im Schadenfall zu einer höheren Verletzungsgefahr führen.	Lkw	1	1		169

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
VW	Aufgrund ungenügender Lackhaftung können bei einem Unfall die Scheiben herausfallen und die Zurrseilen können sich lösen.	Pkw	1	1		11
JEEP	In die Kabelstecker des Steuergeräts der elektrischen Heckklappe kann Wasser eindringen. Dies kann zum Brand - auch nach Abstellen des Fahrzeugs - führen.	Pkw	1	1		2074
RENAULT	Verlust eines Teils des Heckspoilers während der Fahrt	Pkw		1		1725
MERCEDES-BENZ	Radverschraubungen an der rechten Fahrzeugseite sind möglicherweise mit einem nicht korrektem Drehmoment angezogen, dadurch könnten sich die Räder lösen.	Pkw	1	1		2
VW	Steckverbindung an der Zentralelektrik ist nicht korrekt verastet, dies kann zum Ausfall des Motors und der Lichttechnik führen.	Pkw	1	1		62443
TOYOTA	Gurtband der hinteren äußeren Sitze kann bei einer schweren Kollision durch Kontakt mit einem Metallgestell durchtrennt werden, dadurch wird das Verletzungsrisiko erhöht.	Pkw	1	1		51236
NISSAN	Inkorrekte Kalibrierungs- Einstellung der Motorsteuergeräte (ECM) Software kann zu erhöhten Abgaswerten führen	Pkw			1	899
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	6555
SUBARU	Reibung des Kabelbaumes an der Lenksäulenabdeckung kann zum Kurzschluss führen.	Pkw		1		9780
SUZUKI	Halteschrauben für die Hinterachse sind nicht ausreichend gesichert. Dies kann beim Lösen zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw		1		1299
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	5777
HONDA MOTOR-RAD	Nicht korrekt angezogene Verschraubung der Bremsleitung kann zum Verlust von Bremsflüssigkeit führen. In der Folge kann die Hinterradbremse versagen.	Krad		1		212
JEEP	Spannungsspitzen können zu unerwarteter Auslösung der Airbags und / oder der Gurtstraffer führen.	Pkw	1	1		4891
SEAT	Seitenairbag kann beim Auslösen Metallspäne mitreißen	Pkw	1	1		37
RENAULT	Die vorderen Bremsschläuche können durch die Radhausverkleidung beschädigt werden. In der Folge kann es zum Bremsflüssigkeitsverlust kommen und die Bremswirkung beeinträchtigt werden.	Pkw	1	1		2592
CITROEN	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung am Turbolader führt zu Ölaustritt auf heiße Motorenteile und Rauchentwicklung.	Pkw	1	1		17
OPEL	Wassereintritt in ABS-Kabelbaum führt zu Kurzschluss und damit Brandgefahr. Nach Austausch der Windschutzscheibe wurden die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme nicht neu kalibriert.	Pkw	1	1		14209
CARGLASS		FzTeil	1			5
MERCEDES-BENZ LKW	Falsch positionierter Gierratensensor bei Fahrzeugen mit verlängertem Radstand kann zu fehlerhaften ESP Eingriffen führen.	Lkw	1	1		10
FIAT	Fehlerhafter Scheibenwischermotor kann ausfallen	Pkw		1		1
DODGE	Fehlendes Hitzeschild zwischen Abgasanlage und Reserve- rad kann zu dessen Beschädigung führen.	Pkw/Lkw		1		1
			1			
DODGE	Fehler im Getriebesteuergerät kann dazu führen, dass das Getriebe während der Fahrt in Neutral schaltet.	Pkw		1		0
FIAT	In das ABS-Steuergerät eindringende Feuchtigkeit kann zum Fehlverhalten des ABS Systems führen.	Pkw		1		7506
VOLVO	Motorsteuerung setzt sich zurück, dies kann zu Störungen der Fahrzeugelektronik führen.	Pkw		1		5351
SMART	Bei hoher Fahrzeuggeschwindigkeit kann sich die Serviceklappe vom Fahrzeug lösen.	Pkw	1	1		17372

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
NISSAN	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbag Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		4253
MERCEDES-BENZ	Leitungssatz Mantelrohrschaltermodul kann an der Lenksäule aufscheuern und zum Ausfall verschiedener Systeme führen. U.a. können Airbags unmotiviert auslösen.	Pkw	1	1		87
MASERATI	Fehlerhafte Gaspedalabdeckung und fehlerhafte Fußmatten können zu einem Verklemmen des Gaspedals führen.	Pkw		1		2062
CITROEN	Untere Befestigung der Sicherheitsgurte auf der rechten Fahrzeugseite wurde nicht korrekt verschraubt.	Pkw	1	1		0
MERCEDES-BENZ LKW	Fehlerhafte Verschraubung des Gurtumlenkbeschlages führt zu Fehlfunktion des Sicherheitsgurtes.	Pkw/Lkw		1		9
JAGUAR	Kraftstoffschlauch kann sich vom Filter lösen. Dies kann zu Kraftstoffaustritt und Motorausfall führen.	Pkw	1	1		2520
FORD	Riss im Türöffnungshebel kann dazu führen, dass der Türgriff lose wird und/oder nicht mehr in seine vollständig geschlossene Stellung zurückkehrt.	Pkw		1		14
JAGUAR	Verlust des Bolzens der Keilriemenscheibe kann zum Ausfall mehrerer Aggregate führen	Pkw		1		34
PORSCHE	Ein Sicherungsring am Lagerbock des Fußhebelwerks kann sich lösen und zur Beeinträchtigung der Bremspedalbetätigung führen.	Pkw	1	1		30997
JEEP	In die Kabelstecker des Steuergeräts der elektrischen Heckklappe kann Wasser eindringen. Dies kann zum Brand - auch nach Abstellen des Fahrzeugs - führen.	Pkw	1	1		888
JEEP	Softwarefehler in der elektronischen Einparkhilfe kann möglicherweise dazu führen, dass Hindernisse und Parkbuchten nicht korrekt erkannt werden. Dies könnte Fußgänger gefährden.	Pkw		1		30
OPEL	Nicht korrekt vercrimpte Ölleitung kann undicht werden	Pkw	1	1		135
TRIUMPH CHRYSLER	Beschädigung des Benzinpumpenkabels kann zum Kurzschluss führen Die Tagfahrleuchten werden möglicherweise ausgeschaltet, wenn die Warnblinkanlage aktiviert wird.	Krad Pkw	1	1		3 0
CHRYSLER	Die Tagfahrleuchten werden möglicherweise ausgeschaltet, wenn die Blinkleuchten aktiviert werden.	Pkw		1		0
CHRYSLER	Die Beifahrer-Sonnenblende kann bei Entfaltung des Beifahrer-Airbags je nach Neigungswinkel aus ihrer Halterung gerissen werden und dadurch die Verletzungsgefahr der Insassen auf den Vordersitzen erhöhen.	Pkw	1	1		10
DODGE	Der Halteblock für die elektrischen Kontakte des Zündschalters könnte zeitweise einen oder mehrere unterbrochene Stromkreise aufweisen, dies könnte in der Folge zum Ausfall von Airbags, Antiblockiersystem, elektronischem Stabilitätsprogramm und/oder des Kombiinstrumentes führen.	Pkw		1		0
JEEP	Die Schelle des Servolenkungs-Rücklaufschlauchs ist möglicherweise nicht korrekt befestigt in der Folge kann Servolenkungsöl austreten und zu einem Brand führen.	Pkw	1	1	1	101
VW	Ein Sicherungsring am Lagerblock des Fußhebelwerks kann sich lösen und zur Beeinträchtigung der Bremspedalbetätigung führen.	Pkw	1	1		51489
NISSAN	Scheinwerfereinstellung an Fahrzeugen mit automatischer Niveauregulierung nicht korrekt.	Pkw		1		4475
MERCEDES-BENZ LKW	Abgasendrohr kann sich lösen und auf die Fahrbahn fallen. In der Folge kann ein Schmorbrand entstehen.	Lkw	1	1		14918
MERCEDES-BENZ LKW	Lösen einer Spannungsversorgungsleitung kann zum kompletten Ausfall der Fahrzeugelektronik inklusive der Beleuchtung führen.	Lkw	1	1		815

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
RENAULT	Nicht korrekt vercrimpte Ölleitung kann undicht werden	Pkw/Lkw	1	1	1	75
NISSAN	Nicht korrekt vercrimpte Ölleitung kann undicht werden	Pkw/Lkw	1	1	1	15
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	7803
RENAULT	Mögliches Fehlen von Schweißpunkten an den Längsträgern hinten. Folglich kann die Dauerfestigkeit, Aufprallfestigkeit und die Verankerung der hinteren Sicherheitsgurte beeinträchtigt sein.	Pkw		1		37
VW	Sommerreifen der Größe: 255/40ZR19 100Y 1L mit der falschen Gummimischung führt zu deutlich reduzierten Haftung des Reifens bei Nässe.	Pkw	1	1		15
EVOBUS	Die Abstandsclips an den flexiblen Kraftstoffleitungen können verrutschen/herausfallen. Dadurch können Kraftstoffleitungen aneinander scheuern und undicht werden.	Kom		1		5164
MERCEDES-BENZ	Einbau einer falschen unteren Motorraum-Abdeckung kann bei Vollastbetrieb zum Entzünden der Abdeckung führen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw		1		9
MERCEDES-BENZ	Die hinteren Schrauben der Fondsitzbank können einseitig fehlen, dadurch könnten die hinteren Insassen bei einem Unfall einem erhöhtem Verletzungsrisiko ausgesetzt sein.	Pkw	1	1		306
MERCEDES-BENZ	Schraubverbund zwischen Hochdruckleitung und Hochdruckpumpe kann sich lösen. In der Folge kann Kraftstoff austreten und auf die Fahrbahn gelangen.	Pkw	1	1		9631
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	18300
MERCEDES-BENZ LKW	Schraubverbund zwischen Hochdruckleitung und Hochdruckpumpe kann sich lösen. In der Folge kann Kraftstoff austreten und auf die Fahrbahn gelangen.	Pkw/Lkw	1	1		8899
LEIUS	Kraftstoffsensord wurde nicht mit korrektem Drehmoment angezogen. Folglich kann an der Dichtung Kraftstoff austreten. Beim Vorhandensein einer Zündquelle besteht Brandgefahr.	Pkw		1		2496
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	3157
OPEL	Nicht korrekt installiertes Beifahrer-Airbag-Modul kann bei einem Unfall die Verletzungsgefahr erhöhen.	Pkw	1	1		222
TOYOTA	Mangelbehaftete Ankerplatten für die Befestigung der Gurtpeitsche können bei einem Unfall das Gurtband einschneiden, hierdurch wird das Verletzungsrisiko erhöht.	Pkw	1	1		1797
FORD	Mangelbehaftete Ölpumpe kann zum Motorausfall führen	Pkw/Lkw		1		8788
SKODA	Seitenairbag kann beim Auslösen Metallteile mitreißen	Pkw	1	1		263
SKODA	Panorama-Schiebe- und Ausstelldach kann Quetschungen beim elektrischen Schließen in der Funktion Komfortöffnen verursachen.	Pkw		1		2014
MERCEDES-BENZ	Fehlerhafte elektrische Steckverbindung führt zu Motor- und/oder Bremsproblemen.	Pkw	1	1		428
CHEVROLET	Befestigung des Gurtstraffers kann sich lösen	Pkw	1	1		34
DODGE	In das ABS-Steuerggerät eindringende Feuchtigkeit kann zum Fehlverhalten des ABS Systems führen.	Pkw		1		42
SUZUKI	Nicht korrekt vernähte Rückenlehnen-Sitzbezüge können dazu führen, dass sich bei einem Unfall der Seitenairbag nicht richtig entfalten kann.	Pkw	1	1		14554
JAGUAR	Durch eine Undichtigkeit am Auslassflansch des Kraftstofftanks kann Kraftstoff in den Verkehrsraum gelangen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw	1	1		6
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	16207
CAN-AM	Die Verzahnung der Lenkungskopplung kann die Zahnstange abschleifen, dies kann zum Lenkungsausfall führen.	Quad	1	1		7

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
RENAULT	Nicht korrekt installiertes Beifahrer-Airbag-Modul kann bei einem Unfall die Verletzungsgefahr erhöhen.	Pkw/Lkw	1	1		320
NISSAN	Ausfall der Gasdruckfeder kann zum Herunterfallen der Heckklappe führen. Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1	1		10500
SEAT		Pkw	1		1	632
MAZDA	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die die Insassen verletzen können.	Pkw/Lkw	1	1		20149
DODGE	Fehlerhafte Lichtmaschine kann ausfallen und zum Ausfall elektrischer Systeme und zum Fahrzeugbrand führen.	Pkw	1	1		7
DODGE	Fehlerhafte Lichtmaschine kann ausfallen und zum Ausfall elektrischer Systeme und zum Fahrzeugbrand führen.	Pkw	1	1		3
DODGE	Wagenheber kann instabil werden und verbiegen	Pkw	1	1		138
MERCEDES-BENZ LKW	Aufgrund ungenügender Lackhaftung können bei einem Unfall die Scheiben herausfallen und die Zurrseilen können sich lösen.	Pkw/Lkw	1	1		306
RENAULT	Fehlerhafte Achseinstellung führt zu vorzeitigem Reifenverschleiß	Pkw/Lkw		1		1849
RENAULT	Durch unzureichende Verklebung kann sich das Panoramadach lösen und in der Folge in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		515
VW	Aufgrund einer Undichtigkeit kann es zwischen Behälterventil und Erdgasstank zu austretendem Erdgas im Innenraum/Laderaum kommen.	Pkw/Lkw	1	1		1
DODGE	Wagenheber kann instabil werden und verbiegen	Pkw	1	1		147
NISSAN	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		2591
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	3668
HONDA MOTORRAD	Kunststoffhalter der Kraftstoffpumpe verzieht sich. Dies kann zum Ausfall des Motors führen.	Krad		1		6671
SUBARU	Störung des Insassenerkennungssystems führt zum Ausfall des Beifahrerairbags.	Pkw		1		605
RENAULT	Mangelhafte Befestigung der vorderen Bremsschläuche führt zu vorzeitigem Verschleiß und möglicherweise zu Bremsflüssigkeitsverlust.	Pkw/Lkw		1		2965
RENAULT	Beschädigter Sicherheitsgurt kann zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung beim Aufprall führen.	Pkw/Lkw	1	1		2549
RENAULT	Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment Massekabelstrang des Zusatzheizwiderstandes kann zum Schmorbrand führen.	Pkw/Lkw		1		2392
RENAULT	Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment des Massebandes am Stromsensor kann zum Ausgehen des Motors und weiterer Aggregate führen.	Pkw/Lkw	1	1		1611
KÖGEL FAHRZEUGE WERK E	Dach von Sattelaufleger löst sich während der Fahrt.	Anhänger	1	1		71
OPEL	Durch unkorrektes Positionieren des unbenutzten Fle1-Fil-Trägersystems kann es zu einem Teilausfall der rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen kommen.	Pkw	1	1		7628
PEUGEOT	Durch ein nicht der Spezifikation entsprechendes Anzugsdrehmoment der Sitzgurt-Befestigungsschrauben wird das Verletzungsrisiko bei einem Unfall erhöht.	Pkw	1	1		7
OPEL	Feuchtigkeit in der Steckverbindung der elektrischen Vakuumpumpe kann zu einem Kurzschluss führen. In der Folge kann ein Brand entstehen.	Pkw	1	1		1

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
SMART	Verankerung der Rücksitzlehne außerhalb der Spezifikation. Dies kann bei einem Unfall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw	1	1		1672
BUERSTNER	Seitliche Service-Klappe kann sich während der Fahrt von selbst öffnen. Die Ladung kann in den Verkehrsraum fallen.	Wohnwagen	1	1		1533
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ LKW	Unkorrekte Verschraubung der Spurstange führt zu unsicherem Fahrverhalten. Nicht korrekt verbauter Bremsflüssigkeitsbehälter kann zu einem Verlust der Bremskraft führen.	Pkw Pkw/Lkw	1 1	1 1		800 3571
SUZUKI	Mangelbehafteter Bremszylinder führt zum Austritt von Bremsflüssigkeit. In der Folge kommt es zur Verringerung der Bremsleistung.	Pkw		1		4892
FORD	Nicht korrekt verlegte Kraftstoffleitung kann durch elektrostatische Aufladung undicht werden und geringe Mengen Kraftstoff verlieren.	Pkw		1		313
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	1891
DODGE JEEP	Wagenheber kann instabil werden und verbiegen Nicht der Spezifikation entsprechender Katalysator kann zum Überschreiten der Abgaswerte führen.	Pkw Pkw	1 1	1	1	147 38
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Beifahrer-Airbags führt bei Airbag-Auslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die die Insassen verletzen können.	Pkw	1	1		699
CHRYSLER	Mangelbehaftete Verklebung der Frontscheibe kann bei einem Unfall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw		1		0
POLARIS	Mangelhafte Hitzeschilder können zu einer Überhitzung der Fahrerkabine und/oder der Ladebo1 und damit zu einem Brand führen.	Quad	1	1		78
POLARIS	Mangelbehafteter Generatorregler kann zu einem Fahrzeugbrand führen.	Quad	1	1		85
JAGUAR	Signalausfall Kurbelwellensensor führt zu Motorausfall	Pkw		1		294
LAND ROVER	Fehler im Kurbelwellensensor führt zu Motorausfall	Pkw		1		1366
CHEVROLET	Zündausfall durch einsetzende Korrosion am Kabelbaum	Pkw		1		850
RENAULT	Nicht der Spezifikation entsprechendes Anzugsmoment der Befestigungsschrauben der Gurtumlenkung in der 2. Sitzreihe kann zum Lösen der Gurtumlenkung führen.	Pkw/Lkw	1	1		14
VW	Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern können zum Bersten der Zylinder führen.	Pkw	1	1		2937
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	39487
SUZUKI	Mangelbehaftete Kickstartermutter, Luftfilter und Kraftstoffleitung führen dazu, dass das Fahrzeug liegen bleibt, die Motordrehzahl nicht mehr reguliert werden					
MOTORRAD	und/oder ein Fahrzeugbrand entstehen kann.	Krad	1	1		747
POLARIS	Bedingt durch mangelhafte Entlüftung des Kraftstofftanks kann Kraftstoff auslaufen.	Quad	1	1		84
TOYOTA	Mangelbehaftete Befestigung der Federbeinaufhängung kann zum Verlust der Fahrzeugstabilität führen.	Pkw	1	1		2402
VW	Nicht der Spezifikation entsprechend gepackter vorderer linker Seitenairbag kann zu einem höheren Verletzungsrisiko bei einem Unfall führen.	Pkw/Lkw	1	1		493
AUDI	Schiebedachglas kann sich durch unzureichende Verklebung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		895

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
HYUNDAI	Nicht der Spezifikation entsprechende Schrauben für die Aufhängung des Hinterachsdifferentials können sich lösen und zu einem instabilen Fahrverhalten führen.	Pkw	1	1		55
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	102031
OPEL	Nicht der Spezifikation entsprechendes Gewinde an der Schraubverbindung zwischen Spurstangenkopf und Achsschenkel kann zu instabilem Fahrverhalten und zur Unlenkbarkeit des Fahrzeugs führen.	Pkw	1	1		677
MERCEDES-BENZ	Durch- oder Anschuern des Leitungsverbundes an der Gelenkwelle bei abgesenktem Rahmen kann zu Fehlfunktionen des Bremssystems (erst					
LKW	Federspeicher, dann ABS) führen.	Lkw	1	1		770
MERCEDES-BENZ	Durch- oder Anschuern des Leitungsverbundes an der Gelenkwelle bei abgesenktem Rahmen kann zu Fehlfunktionen des Bremssystems (erst ABS, dann					
LKW	Federspeicher) führen.	Lkw	1	1		448
HYUNDAI	Fehlerhafter Fangbügel kann ein Öffnen einer nicht ordnungsgemäß verschlossenen Motorhaube während der Fahrt möglicherweise nicht wirkungsvoll verhindern.	Pkw	1	1		17800
MASERATI	Nicht der Spezifikation entsprechende Schrauben der hinteren Spurstange können zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.	Pkw	1	1		1895
DUCATI	Fehlerhafte Montage der Hinterradfelge kann zum Antriebsverlust während der Fahrt führen.	Krad		1		236
DUCATI	Mangelbehaftete Kupplungskomponenten können brechen und in der Folge zu einem Blockieren des Hinterrades führen.	Krad	1	1		31
RENAULT	Verankerung der Rücksitzlehne außerhalb der Spezifikation. Dies kann bei einem Unfall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw	1	1		5928
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	39938
DODGE	Fehlerhafte Software kann zu einer höheren Leistungsabgabe des Motors führen, als durch Betätigung des Gaspedals abgefordert wird.	Pkw		1		0
DODGE	Mangelbehaftete Schweißnaht an der Strebe der vorderen Radaufhängung kann zu instabilem Fahrverhalten führen.	Pkw/Lkw		1		0
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung des Gurtendbeschlags hinten rechts kann bei einem Unfall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw	1	1		61
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung der Vorsicherungsdose kann zum Brand und zum Stromausfall führen.	Pkw	1	1		5
MERCEDES-BENZ	Softwarefehler kann zu einer Deaktivierung der elektrischen Lenkkraftunterstützung führen.	Pkw		1		6
DODGE	Mangelbehaftete Verlegung des Pluskabels der Batterie kann zum Kurzschluss und zum Brand führen.	Pkw/Lkw	1	1		1
HONDA MOTORRAD	Fehler im Gasgenerator des V-förmigen Airbag Modul führt bei Airbag Auslösung dazu, dass sich kleine Metallpartikel lösen, die Insassen verletzen können.	Krad	1	1		457
DODGE	Mangelbehaftete Platine der Motorsteuerung kann zum Motorausfall führen.	Pkw/Lkw		1		0
JEEP	Mangelbehaftetes Steuergerät für das Insassen-Rückhaltesystem kann zur ungewollten Auslösung des vorderen Airbags und/oder Gurtstraffers führen.	Pkw/Lkw	1	1		2739

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
DODGE	Mangelbehafteter Unterdruckschlauch zwischen Motor-ansaugkrümmer und Bremskraftverstärker kann zu Ölablagerungen im Bremskraftverstärker und damit zum Ausfall der Bremskraftverstärkung führen.	Pkw		1		4
MERCEDES-BENZ	Einbau einer nicht der Spezifikation entsprechenden Hydraulikeinheit der ESP Regelung führt zu unsicherem Fahrverhalten.	Pkw		1		0
MAZDA	Fehlerhafter Gleichstromwandler kann zum Kurzschluss und zur Rauchbildung führen.	Pkw		1		296
MAZDA	Schraubverbindung zwischen Achsschenkel und Stoßdämpfer kann sich lösen. Dies kann dazu führen, dass das Fahrzeug nicht mehr lenkbar ist.	Pkw	1	1		167
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	2937
MERCEDES-BENZ LKW	Nicht der Spezifikation entsprechende Schraubverbindung kann zum Verlust der Seitenverkleidung führen.	Lkw	1	1		14
VOLVO	Mangelbehafteter Gasgenerator führt nur zur Teilentfaltung des Fahrer-Airbags. Folglich besteht erhöhte Verletzungsgefahr bei einem Unfall.	Pkw	1	1		52
FORD	Softwarefehler im Steuergerät in Verbindung mit Signalverlust kann zum Ausfall der Hauptscheinwerfer während der Fahrt führen.	Pkw	1	1		19468
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	12616
VW	Schiebedach kann sich durch unzureichende Verklebung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		759
YAMAHA	Bruch des Kupplungs-Druckplattenlagers führt zum Ausfall der Kupplung, Bruch des Ölpumpenantriebes führt zu Motorschaden.	Krad	1	1		952
OPEL	Fehlerhafte Verbindung zwischen Lenkrad und Lenksäule führt zu möglichem Lenkungsausfall.	Pkw	1	1		7
RENAULT	Fehlerhafte Verbindung zwischen Lenkrad und Lenksäule führt zu möglichem Lenkungsausfall.	Pkw	1	1		572
NISSAN	Fehlerhafte Verbindung zwischen Lenkrad und Lenksäule führt zu möglichem Lenkungsausfall.	Pkw	1	1		67
JAGUAR	Fehlerhaft verlegte Kraftstoffleitung kann scheuern und zum Austritt von Dieselmotorkraftstoff führen. Es sind nur Rechtslenker betroffen.	Pkw	1	1		1
VW	Bauteilfehler in mechanischer Kindersicherung kann dazu führen, dass die Kindersicherung sich durch Erschütterungen selbstständig deaktiviert.	Pkw	1	1		47088
SCANIA	Abweichung in der Kontaktfläche des Lenkspurhebels und der Lenkschubstangenmutter kann zu verändertem Lenkverhalten führen.	LKW / KOM		1		239
TOYOTA	Bruch der Lenksäule führt zu Lenkungsausfall	Pkw	1	1		331
CITROEN	Bruch der Lenksäule führt zu Lenkungsausfall	Pkw	1	1		70
PEUGEOT	Bruch der Lenksäule führt zu Lenkungsausfall	Pkw	1	1		200
LAND ROVER	Mangelbehaftete Motorabdeckung kann an der Kraftstoffleitung scheuern und zum Austritt von Dieselmotorkraftstoff führen.	Pkw	1	1		9805
LAND ROVER	Fahrerairbag entfaltet sich nicht korrekt wegen fehlerhaftem Airbagbehälter. Fehlerhafte Abdeckung des Gurtgestells	Pkw	1	1		8
KNAUS TABBERT	kann dazu führen, dass sich der Gurt nicht selbstständig aufrollt.	Wohnmobil	1	1		1125
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	10196

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
RENAULT	1. Bei einem Seitenaufprall entfaltet sich der Windowairbag nicht korrekt. 2. Unzureichender Halt des Kraftstoffeinfüllstutzens kann zu Kraftstoffaustritt bei einem Aufprall führen.	Pkw	1	1	1	129
ISUZU	Bei der Lackierung der Radnaben wurden die Radanschlussflächen mitlackiert, durch Setzeffekte kann sich das montierte Rad vom Fahrzeug lösen.	Pkw/Lkw	1	1		17
OPEL	Nachlaufender Anlasser kann dazu führen, dass sich die Stromversorgungsleitung überhitzt und einen Brand auslöst.	Pkw		1		1008
MERCEDES-BENZ LKW	Fehlerhafter Halter der Lenkhilfepumpe kann zu deren Ausfall führen.	Lkw		1		1432
EVOBUS	Kleberückstände am inneren Teil des Notausstiegs erschweren das Öffnen des Notausstiegs.	Kom		1		636
SKODA	Bauteilfehler in mechanischer Kindersicherung kann dazu führen, dass sich die Kindersicherung durch Erschütterungen selbstständig deaktiviert.	Pkw	1	1		11115
EVOBUS	Bei der Wartungsklappe über der Motorraumklappe kann sich die Verklebung lösen. Dadurch kann es zum Brechen der Glasscheibe kommen.	Kom	1	1		2815
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	18957
JEEP	Materialfehler kann zum Bersten des Gehäuses des linken vorderen Bremssattels führen. In der Folge kann sich der Bremsweg verlängern.	Pkw		1		1
DODGE	Mangelbehaftete Platine der Servolenkungs-Steuerung kann zum Ausfall der Lenkunterstützung führen.	Pkw	1	1		0
JEEP	Gurtaufroller für den mittleren Rücksitz entspricht nicht der ECE Regelung.	Pkw		1		13
DODGE	Mangelbehafteter Servolenkungsrücklaufschlauch kann nach einem Kaltstart bersten und damit zum Ausfall der Lenkunterstützung führen.	Pkw		1		3
HONDA	Fehlerhaft verbauter Filter im ABS/VSA-Modulator kann zu Störungen im ABS System führen.	Pkw	1	1		8
JAGUAR	Falsch verlegtes Starterkabel kann zum Kurzschluss und infolge zu einem Fahrzeugbrand, auch nach dem Abstellen des Fahrzeugs, führen.	Pkw	1	1		73
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbag-Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw/Lkw	1	1		13
PIAGGIO	Rissbildung im Chassis	Krad	1	1		11
APRILIA	Rissbildung in der Kraftstoffleitung	Krad	1	1		287
NISSAN	Auftretende Störungen werden durch fehlerbehaftete Motorsteuergerätesoftware nicht gemeldet.	Pkw		1	1	9511
INFINITI	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung am Kabelbaum kann zum Überhitzen der Kontakte führen und in der Folge Fehlermeldungen auslösen (Ladekontrolle, MIL).	Pkw		1		373
SUZUKI	Durch eine bestimmte Abfolge von schnellem Ein- und Ausschalten der Zündung kann die Software des Airbagsteuergerätes unter Umständen beschädigt werden. Die Airbags lösen dann nicht mehr aus.	Pkw		1		963
DACIA	Späne in der ABS-Steuereinheit können während des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.	Pkw/Lkw	1	1		389
RENAULT	Späne in der ABS-Steuereinheit können während des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.	Pkw/Lkw	1	1		582
SUBARU	Fehlerhafter Verschluss der Motorhaube führt dazu, dass die Haube nicht korrekt verriegelt werden kann.	Pkw		1		553

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	21584
SUZUKI	Heizmatte der Sitzheizung kann verrutschen und dadurch zu lokaler Überhitzung mit Schmor- und Brandschäden führen.	Pkw		1		25512
JEEP	Fehlerhafte Anschlussklemmen am Magnetventil der Bremsen-/Getriebschaltsperrung können zu einer Blockade des Getriebewählhebels führen.	Pkw		1		55
JEEP	Vordere linke Antriebswelle kann aufgrund fehlerhafter Vergütung brechen.	Pkw	1	1		9
FIAT	Fehlerhafte Diagnose durch das Power Inverter Modul (PIM) kann zu Fehlermeldungen und Leistungsverlust des elektrischen Antriebs führen.	Pkw		1		2
JEEP	Durch ein fehlerhaftes Karosseriesteuergerät muss der Schalter für die Leuchtweitenregelung gegensinnig zur gewünschten Änderung betätigt werden. Dies kann zu einer Blendung des Gegenverkehrs führen.	Pkw	1	1		10
JEEP	Vordere rechte Antriebswelle kann aufgrund fehlerhafter Vergütung brechen. Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1	1		0
AUDI		Pkw	1		1	35812
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	1476
KNAUS TABBERT	Mangelhafte Fensterverklebung in der Eingangstür kann dazu führen, dass das Fenster in den Verkehrsraum fällt.	Wohnmobil	1	1		366
INFINITI	Defekte Wasserpumpe kann zu Ausfall des Hybridsystems und zu Antriebsausfall führen.	Pkw		1		93
CITROEN	Fehlerhafter Fahrerairbag kann zu verzögerter Auslösung führen	Pkw	1	1		135
PEUGEOT	Fehlerhafter Fahrerairbag kann zu verzögerter Auslösung führen	Pkw	1	1		49
RENAULT	Außenhaut der Motorhaube kann sich während der Fahrt lösen	Pkw	1	1		4166
APRILIA	Defekter Bremsgeber an vorderer Bremse führt zu nachlassender Bremswirkung. Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Krad	1	1		1222
VW		Pkw	1		1	23267
TOYOTA	Als Ersatzteil verbauter Scheinwerfer kann falsche Spezifikationen aufweisen und zu Blendung des Gegenverkehrs führen.	Pkw		1		23
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	8102
HONDA	Späne in der ABS-Steuereinheit können während des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.	Pkw	1	1		487
OPEL	Bruch der Zahnstange im Lenkgetriebe führt zu Lenkungs- ausfall	Pkw	1	1		7805
DOMETIC LIGHT SYSTEMS GMBH	Nicht korrekt verschraubte Dachhaube kann in den Verkehrsraum fallen.	FzTeil	1	1		338
TOYOTA	Deaktiviertes Zündschlüsselverriegelungssystem kann zum Wegrollen des Fahrzeugs führen.	Pkw		1		3
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	27485
DODGE	Schraube der Rücklehne der 2/3 Sitzbank ist nicht mit dem korrektem Drehmoment angezogen. Dies könnte bei einem Unfall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw		1		0
FIAT	Bei Auslösung des Fahrerairbags könnte es zu einem fehlerhaften Entfalten des Airbags kommen.	Pkw	1	1		6

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
OPEL	Undichtigkeit im Abgasrückführsystem.	Pkw		1		4313
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	14777
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	3748
SEAT	Bauteilfehler in mechanischer Kindersicherung kann dazu führen, dass sich die Kindersicherung durch Erschütterungen selbstständig deaktiviert.	Pkw	1	1		6228
OPEL	Defekter O-Ring am Ventil einer CNG-Druckflasche kann zum Austritt von Kraftstoff führen.	Pkw	1	1		1250
MERCEDES-BENZ LKW	Undichtigkeit im Bereich des Drucksensors im Bremssystem kann zu Fehlbremungen führen.	Lkw	1	1		793
MERCEDES-BENZ	Durch eine Leckage an der Kraftstoffpumpe kann Kraftstoff auf die Fahrbahn gelangen.	Pkw		1		5
MERCEDES-BENZ	Bei Auslösung der Fond-Sidebags könnte es zu einer fehlerhaften Entfaltung kommen, erhöhte Verletzungsgefahr.	Pkw		1		7
MERCEDES-BENZ	Mangelbehaftete ESP-Funktion kann zu unsicheren Fahrzuständen und zum Ausfall der Parkbremse führen	Pkw	1	1		30
MERCEDES-BENZ	Mangelbehaftete Fondkopfstütze kann bei einem Unfall das Verletzungsrisiko der Insassen erhöhen.	Pkw	1	1		19
MERCEDES-BENZ	Motorleitungssatz kann durch Vibrationen beschädigt werden und Fehlfunktionen(z.B. Motornotlauf) hervorrufen .	Pkw		1		442
MERCEDES-BENZ	Durch Hitze geschädigter Leitungssatz kann Fehlfunktionen im Getriebe hervorrufen.	Pkw		1		1154
SMART	Trotz eingelegtem P am Wählhebel könnte sich das Fahrzeug ungewollt in Bewegung setzen, weil der Parksperreneinzug vom Wählhebelmodul zum Getriebe nicht korrekt verrastet ist.	Pkw		1		100
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	20993
OPEL	Fehlerhafte Verschraubung des Motorhaubenschlosses kann zum Öffnen der Motorhaube während der Fahrt führen.	Pkw	1	1		2979
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	40623
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	4584
FORD	In das Glühkerzensteuerungsmodul eindringendes Wasser kann zum Fahrzeugbrand führen.	Pkw	1	1		10557
FIAT	Nicht der Spezifikation entsprechende Führungsschienen des rechten Vordersitzes kann zum Lösen des Sitzes führen.	Pkw	1	1		1450
ABARTH	Nicht der Spezifikation entsprechende Führungsschienen des rechten Vordersitzes kann zum Lösen des Sitzes führen.	Pkw	1	1		46
DODGE	Verkabelung der Schminkspiegelleuchte ist fehlerhaft und kann zum Brand führen.	Pkw		1		103
DODGE	Der elektronische Wählhebel kann ein ungewolltes Wegrollen des Fahrzeug zulassen, wenn das Fahrzeug mit laufendem Motor, nicht betätigter Feststellbremse und Getriebe nicht in der Stellung ``PARK`` verlassen wird.	Pkw		1		42
CHRYSLER	Mangel im Sitzbelegungserkennungs-System führt ggf. zur Deaktivierung des Beifahrerfrontairbags.	Pkw	1	1		0
DODGE KIA	Vordere Antriebswellen können aufgrund fehlerhafter Vergütungen brechen. Fehlerhafter Verschluss an der Motorhaube führt dazu, dass die Haube während der Fahrt aufklappen kann.	Pkw/Lkw Pkw		1 1		0 4510

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
KIA	Bei Verzögerung des Zugfahrzeugs durch den Tempomaten wird im Anhängerbetrieb das Zugfahrzeug-, jedoch nicht das Anhängerbremslicht aktiviert.	Pkw	1	1		1959
DODGE	Korrosion innerhalb des Steuergeräts des Insassenschutzsystems (ORC-Modul) kann zu Fehlfunktion der Airbags führen.	Pkw	1	1		3
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	6005
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	148295
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	68782
SUZUKI	Mangelhafter Bremskraftverstärker kann zum Ausfall der Bremskraftverstärkung führen.	Pkw		1		2387
MERCEDES-BENZ LKW	Mangelbehaftete Reifen können bei geringem Luftdruck zu Ablösungen zwischen Karkasse und Laufstreifen führen.	Lkw		1		523
VW	Korrosionsschäden an CNG-Hochdruckzylindern können zum Bersten der Zylinder führen.	Pkw	1	1		15512
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	20
MERCEDES-BENZ LKW	Unkorrekte Verschraubung der Sicherheitsgurte der Fahrgastsitzbank im Fond führt bei einem Unfall zu erhöhter Verletzungsgefahr.	Pkw/Lkw	1	1		175
DODGE	Kurzschluss führt zu unbeabsichtigter Airbagauslösung	Pkw	1	1		960
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	7932
MERCEDES-BENZ VW	Fehlerhafte Angaben für Soll-Reifenluftdruck auf den Schildern in der Tankklappe. Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw Pkw	 1	1	 1	 5 29388
VW	Ausfall der ESC-Hydraulikeinheit.	Pkw	1	1		443
CHEVROLET	Software-Fehler verhindert ordnungsgemäße Funktion der Rückhaltesysteme.	Pkw	1	1		1511
MASERATI	Nicht der Spezifikation entsprechende Radlager der Vorderachse	Pkw		1		8
RENAULT	Selbständige Deaktivierung der Kindersicherung Tür hinten links	Pkw	1	1		4205
RENAULT	Nicht der Spezifikation entsprechende Wandstärke der EGR-Hochdruckleitung führt zu Rissbildung.	Pkw		1		1110
AUDI	Erhöhte Verletzungsgefahr für Insassen bei einem Verkehrsunfall aufgrund nicht der Spezifikation entsprechend gefertigter dritter Sitzreihe.	Pkw	1	1		7332
RENAULT	Nicht der Spezifikation entsprechend angezogene Schrauben der Gleitschienen der Vordersitze.	Pkw	1	1		788
IVECO	Feststellbremse ohne Funktion.	Lkw		1		4658
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	13330
KTM	Mangelbehafteter Handbremszylinder führt zu Beeinträchtigung der Bremsleistung.	Krad	1	1		290
HUSQVARNA	Mangelbehafteter Handbremszylinder führt zu Beeinträchtigung der Bremsleistung.	Krad	1	1		10
BMW	Fahrerairbag kann beim Auslösen Metallspäne mitreißen	Pkw	1	1		3
BOECKMANN	Bei der Betätigung der Ladeklappe kann durch eine fehlende Verschweißung am Scharnier die Klappe herunterfallen und den Nutzer verletzen.	Anhänger	1	1		437

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
INFINITI	Fehler im Steuergerät der Lenkung kann zu Lenkungsproblemen führen. Mangelbehaftete Membran in der Airbag Druckkammer kann zu einer ungewollten Teilauslösung des Airbags führen.	Pkw		1		654
TOYOTA		Pkw		1		194
			1			
NISSAN	Heckleuchten haben eine nicht der Spezifikation entsprechende Leistung und keine ECE-Kennzeichnung.	Lkw		1		6
RENAULT	Nicht der Spezifikation entsprechende Befestigungsschrauben können zum Lösen der Rücksitzbank führen.	Pkw	1	1		1536
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	8057
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	81926
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	24891
DUCATI	1. Nicht korrekt verschraubte Endantriebsriemenscheibe kann zum Antriebsverlust führen. 2. Nicht korrekt befestigte Seitenständerplatte kann zur Beschädigung des Seitenständerschalters und somit zum Motorausfall führen.	Krad	1	1		507
INFINITI	Fehlerhafte Steuerung der Kühlmittelpumpe kann zu Überhitzung des Motors und zu Leistungsverlust führen	Pkw		1		64
SSANG YONG	Undichte Kraftstoffleitung im Motorraum kann zu geringem Kraftstoffaustritt und zum Leistungsverlust des Motors führen.	Pkw		1		306
VOLVO	Durch einen fehlerhaft verbauten Wasserablaufschlauch der Klimaanlage kann Wasser in den Innenraum eintreten und zu elektrischen Störungen führen.	Pkw		1		10570
NISSAN	Nichtkonforme Funktion der oberen Bremsleuchte	Pkw		1		2275
TOYOTA	Ausfall der Feststellbremse kann zum Wegrollen des Fahrzeugs führen. Frontblende des Panoramadachs kann sich aufgrund mangelhafter Verklebung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw		1		1968
SEAT		Pkw	1	1		9
INFINITI	Falscher Einbau der vorderen Sicherheitsgurte führt bei einem Unfall zu erhöhter Verletzungsgefahr.	Pkw	1	1		163
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	0
DODGE	Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbag-Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw	1	1		20
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	32057
SKODA	Frontblende des Panoramadachs kann sich auf Grund mangelhafter Verklebung lösen und in den Verkehrsraum fallen.	Pkw	1	1		5
RENAULT	Nicht konforme Verlegung der Bremsschläuche kann zu einer Beschädigung der Bremsschläuche und somit zu einer Beeinträchtigung der Wirksamkeit des Bremssystems führen.	Pkw		1		291
OPEL	Fehler im Gasgenerator des Beifahrerairbags führt bei Airbag-Auslösung zu unkontrollierter Entfaltung.	Pkw		1		1238
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	9375
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	26930
SUBARU	Bruch im Motor-Lufteinlasskanal kann zum Leistungsverlust und Ausfall des Motors führen.	Pkw		1		942
FIAT	Bruch der Getriebehalterung durch Materialfehler kann zum Antriebsverlust führen. Nicht der Konformität entsprechendes Material der Bremsbacken kann zu einer Leistungsmin- derung der Bremsanlage führen.	Pkw		1		14
		Pkw		1		410

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
JEEP	Fehlende Schutzabdeckungen an den Kotflügelverbreiterungen	Pkw	1	1		206
ALFA ROMEO	Fehler in der Bremselektronik kann zu Bremsproblemen führen	Pkw	1	1		56
JEEP	Mangelhafte Befestigung der Anhängerkupplung kann zur Zugtrennung führen.	Pkw	1	1		729
LANCIA	System zur Reifendrucküberwachung nicht aktiv	Pkw		1		0
INFINITI	Muttern der Rücksitz-Sicherheitsgurtschlösser sind nicht mit dem korrekten Moment angezogen. Dies führt bei einem Unfall zu erhöhter Verletzungsgefahr.	Pkw	1	1		1019
TRIUMPH	Beschädigung des Benzinpumpenkabels kann zum Kurzschluss führen	Krad		1		1503
YAMAHA	Öldichtung am Kupplungsdruckhebel kann brechen und zum Ölverlust führen.	Krad	1	1		116
FORD	Die Befestigungsschraube der Sicherheitsgurtverankerung auf der Beifahrerseite kann sich lösen. Dadurch ist die Rückhaltewirkung des Sicherheitsgurtes nicht mehr vollständig gegeben.	Pkw		1		9
RENAULT	Undichtigkeit im Abgasrückführsystem.	Pkw/Lkw		1		2699
ALFA ROMEO	Montage von Reifen mit nicht ausreichendem Geschwindigkeitsindex	Pkw		1		0
FIAT PROFESSIONAL	Pleuel der Vorderradaufhängung kann brechen und zu instabilem Fahrverhalten führen.	Pkw		1		1
VOLVO	Überhöhte Motortemperaturen können zum Brand führen.	Pkw		1		7933
FORD	Nicht korrekt verklebtes Panoramaglasdach kann in den Verkehrsraum fallen. Ausfall der Airbag-Wickelfeder kann dazu führen, dass bei einem Unfall der Fahrerairbag nicht auslöst.	Pkw	1	1		403
JEEP		Pkw		1		0
KTM	Aufgescheuerter Kabelstrang kann zum Ausfall eines Bremskreises führen.	Krad		1		4847
VOLVO	Nicht korrekt befestigtes Gurtschloss (beifahrerseitig) kann zu einer Trennung von Schloss und Sitzgurtschnalle führen. Dies führt zu einem erhöhten Verletzungsrisiko bei einem Unfall.	Pkw		1		52
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	1086
MERCEDES-BENZ	Nicht der Spezifikation entsprechende Verschraubung der Fondrückenlehne kann bei einem Unfall zum Vorklappen der Lehne führen.	Pkw	1	1		93
MERCEDES-BENZ	Fehlerhafte Codierung der automatischen Gurtbringer führt dazu, dass die Gurtbringer bei Fahrtantritt nicht in ihre Ruheposition zurückfahren.	Pkw	1	1		454
MERCEDES-BENZ	Einbau einer falschen unteren Motorraum-Abdeckung kann bei Vollastbetrieb zum Entzünden der Abdeckung führen. Es besteht Brandgefahr.	Pkw		1		123
BMW	Aufgrund einer fehlerhaften Programmierung des Airbag-Zentralsensors ist eine Funktion der Insassenschutzeinrichtungen (Airbags, Gurtstraffer und aktive Kopfstützen) nicht in allen Unfallkonstellationen gegeben.	Pkw	1	1		1673
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	7557
YAMAHA	Isolierung der Hauptstromleitung kann durch Abnutzung beschädigt werden. Dies kann zu einem Kurzschluss und zum Ausfall der Hauptstromversorgung führen.	Krad	1	1		739
MASERATI	Nicht der Spezifikation entsprechendes hinteres Differential kann brechen und zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen.	Pkw	1	1		19
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	16768

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeugart	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	11631
SUZUKI MOTOR-RAD	Korrosion innerhalb des Bremslichtschalters kann zum Kurzschluss und folglich zum Ausfall von Hauptscheinwerfer, Brems- und Rücklicht führen.	Krad	1	1		712
AUDI	Nicht korrekt ausgeführte Schweißverbindung an der Sitzlehne kann bei einem Heckaufprall zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.	Pkw		1		308
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	19324
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	37203
MERCEDES-BENZ LKW	Mangelhafte Verschraubung der Anhängerkupplung kann zur Zugtrennung führen.	Pkw/Lkw	1	1		153
FIAT	Nicht korrekt verlegte Airbag-Verkabelung kann zum Kurzschluss führen und eine ungewollte Airbag-Auslösung herbeiführen.	Pkw		1		2354
RENAULT	Fehlerhafte Verschraubung am Pandhard-Stab kann zu unsicheren Fahrzuständen führen.	Pkw/Lkw		1		10750
EVOBUS	Bruch des Antriebs-Vierkants der Innenschwenktür kann nach einem Öffnungsvorgang dazu führen, dass sich die Tür nicht mehr schließen lässt.	Kom	1	1		225
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	70633
EVOBUS	Bruch des Antriebs-Vierkants der Innenschwenktür kann nach einem Öffnungsvorgang dazu führen, dass sich die Tür nicht mehr schließen lässt.	Kom	1	1		27
EVOBUS	Bruch der Klemmschrauben des Antriebs-Hebels der Innenschwenktür kann nach einem Öffnungsvorgang dazu führen, dass sich die Tür nicht mehr schließen lässt.	Kom	1	1		51
YAMAHA	Bruch des Drehzahlsensorkabels führt zum Ausfall der Geschwindigkeitsanzeige.	Krad		1		276
HYUNDAI	Selbsttätige elektrische Verstellung des Fahrersitzes während der Fahrt kann durch eine veränderte Sitzposition zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen.	Pkw		1		10
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	12038
EVOBUS	Bruch des Antriebs-Vierkants der Innenschwenktür kann nach einem Öffnungsvorgang dazu führen, dass sich die Tür nicht mehr schließen lässt.	Kom	1	1		263
SKODA	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	6128
EVOBUS	Bruch der Kreuzgelenks der Gelenkwelle kann zum Antriebsverlust führen.	Kom		1		263
EVOBUS	Halter der Motorraumklappe können brechen. In der Folge kann die Klappe in den Verkehrsraum fallen.	Kom		1		156
EVOBUS	Unzureichend filiierte elektrische Leitungen können durchscheuern und zum Kabelbrand führen.	Kom	1	1		360
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	140594
EVOBUS	Durch ein Hängenbleiben des Bremsbleches an der Zylinderstange kann es zur Entriegelung der Tür kommen.	Kom		1		52
VW	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	376813

Hersteller	Mangelbeschreibung	Fahrzeug- art	behördlich überwacht	Sicherheit	Umwelt	Anzahl Fahrzeuge
MERCE- DES-BENZ	Kalibrierung der Insassenklassifizierung entspricht nicht der Spezifikation. Dies könnte bei leichten Personen zur Deaktivierung des Beifahrerairbags führen.	Pkw		1		8412
SEAT	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten. Nicht korrekt angezogene Achsschenkelschraube kann zur Beeinträchtigung des	Pkw	1		1	9861
RENAULT	Spurhaltevermögens führen.	Pkw		1		386
AUDI	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht eingehalten.	Pkw	1		1	56962
MERCE- DES-BENZ	Fehlerhafte Verschraubung der Bremsleitungen am Unterboden kann zum Austritt					
LKW	von Bremsflüssigkeit führen.	Pkw/Lkw		1		618
	Bedingt durch manipulierte Software werden die Abgasgrenzwerte im Feld nicht					
VW	eingehalten.	Pkw	1		1	115780
SUZUKI						
MOTOR- RAD	Kurzschluss in der Lichtmaschine kann zum Motorsausfall führen.	Krad		1		5033
DACIA	Nichtauslösung des Fahrer-Airbags im Falle eines Aufpralls mit Airbag-Auslösung.	Pkw		1		1216